

## Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

### Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

**Dokumentation: Schurf 5/1 Wandaufbau linke Uferwand (grabenseitig)**

#### Poniatowskiplan/Lessingstraße

Schurfabmessungen: Breite: ca. 2 m Tiefe: 1,90 m uGOK

Lage OK Ufermauer: ca. 0,4 m unter OK Gelände

#### Beschreibung Wandzustand (visuell):


Material:	Mauerwerk aus Porphyr
Fugen:	Mauerwerksverfugung oberflächlich sichtbar, intakt Fugenbreite ca. 2-5 cm innere Lager-/Stoßfugen nicht sichtbar Fugenfüllung nicht erkennbar
Bemerkungen:	freigelegter Wandbereich in optisch gutem Zustand

#### Übersicht:



- 0,40 m OK Wand

-1,90 m Schurfsohle



## **Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3**

### **Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße**


**Dokumentation: Schurf 5/1 Wandaufbau linke Uferwand (grabenseitig)**

**Poniatowskiplan/Lessingstraße**

**Details:**


**Bild 5.1.2**

Wandansicht  
Fugenbild  
oberer Bereich




**Bild 5.1.3**

Wandansicht  
Fugenbild  
unterer Bereich









## **Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3**

### **Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße**

**Dokumentation: Schurf 5/2 Wandaufbau linke Uferwand (grabenabgewandt)**

**Poniatowskiplan/Lessingstraße**

**Details:**



**Bild 5.2.2**  
**Draufsicht**

- 0,40 m OK Wand

- 1,35 m Vorsprung

- 1,95 m Vorsprung


- 3,35 m Schurfsohle

**Bild 5.2.3**

**Ausbildung der Fugen**  
**Wandansicht**  
**oberer Wandabschnitt**







## Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

### Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

**Dokumentation:**      **Schurf 5/2 Wandaufbau linke Uferwand (grabenabgewandt)**  
**Poniatowskiplan/Lessingstraße**

**Details:**

**Bild 5.2.4**

Ausbildung der Fugen  
Wandansicht  
mittlerer Wandabschnitt



**Bild 5.2.5**

Ausbildung der Fugen  
Wandansicht  
unterer Wandabschnitt

