

Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 6 Wandlage rechte Uferwand

Poniatowskiplan/Lessingstraße

Schurfabmessungen: Breite: ca. 2 m Tiefe: 2,05 m uGOK


Lage OK Ufermauer: wg. Betonanfüllung n. freigelegt GOK: 108,90 müNN


Beschreibung Wandzustand (visuell):

Material:	freigelegter Wandbereich als Mauerwerk aus Porphy
Fugen:	Mauerwerksverfugung oberflächlich sichtbar, intakt Fugenbreite ca. 2-5 cm innere Lager-/Stoßfugen nicht sichtbar Fugenfüllung nicht erkennbar
Bemerkungen:	grabenseitig wurde vor der Wand eine ca. 0,6 m breite / bis ca. 1,0 m uGOK reichende Auffüllung aus Beton festgestellt. Zur Ermittlung der Wandlage wurde die Auffüllung unterhöhlt und eine ca. 0,4 x 0,4 m große Wandfläche freigelegt. freigelegter Wandbereich in optisch gutem Zustand, Hinweis: sehr eingeschränktes Sichtfeld

Übersicht:

Bild 6.1





Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 6 Wandlage rechte Uferwand

Poniatowskiplan/Lessingstraße

Details:

Bild 6.2

Betonanschüttung
vor der Ufermauer



Bild 6.3

freigelegter
Wandbereich

