

Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 3 Wandquerschnitt linke Uferwand

Poniatowskiplan/Grundstück Elsterstraße 38


Schurfabmessungen: Breite: ca. 2 m Tiefe: 3,1 m uGOK


Lage OK Ufermauer: ca. OK Gelände GOK: 108,70 müNN

Beschreibung Wandzustand (visuell):

Material:	freigelegter Wandbereich als Mauerwerk aus Porphyr
Fugen:	Mauerwerksverfugung oberflächlich sichtbar, intakt Fugenbreite ca. 2-5 cm innere Lager-/Stoßfugen nicht sichtbar Fugenfüllung nicht erkennbar
Bemerkungen:	freigelegter Wandbereich in optisch gutem Zustand, Wandausbildung vermutlich als Trockenmauer ermittelte Wandstärken (aus Horizontal-Kernbohrungen): HB 1/1: 1,0 m u.OK Wandstärke: 1,0 m HB 1/2: 1,5 m u.OK Wandstärke: 1,0 m HB 1/3: 2,0 m u.OK Wandstärke: 1,3 m

Übersicht:





Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 3 Wandquerschnitt linke Uferwand

Poniatowskiplan/Grundstück Elsterstraße 38

Details:

Bild 3.2


Durchwurzelung der
Fugen
Wurzeln vor der
Wand



Bild 3.3

Verfugung des
Mauerwerkes





Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 3 Wandquerschnitt linke Uferwand

Poniatowskiplan/Grundstück Elsterstraße 38

Details:

Bild 3.4
 Horizontalbohrung HB 1/1



Bild 3.5
 Horizontalbohrung HB 1/2




Bild 3.6
 Horizontalbohrung HB 1/3

