


Bezeichnung:		CHOS1019	Datum:		04.07.2024
Lageplan:			Lage:		
					
Schacht:					
Bauzustand:	Tiefe	circa <input type="text" value="2,57"/> m			
	Abmessung und Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/> DN 1000 <input type="checkbox"/> DN 800 <input type="checkbox"/> DN 600 <input type="checkbox"/> Bauwerk			
		<input checked="" type="checkbox"/> rund <input type="checkbox"/> eckig <input type="text"/>			
		<input checked="" type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Klinker <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text" value="Unterteil eckig"/>			
		<input checked="" type="checkbox"/> mit Steigeisen <input type="checkbox"/> ohne Steigeisen			
	Schachtdeckel und Auflagerring	<input type="checkbox"/> DN 1000 <input type="checkbox"/> DN 800 <input checked="" type="checkbox"/> DN 600 <input type="checkbox"/> DN 500 und kleiner			
		<input checked="" type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> defekt <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/>			
		<input type="checkbox"/> mit Laubfang <input checked="" type="checkbox"/> ohne Laubfang			
Anmerkung					