




Bezeichnung: CHOS1022		Datum: 04.07.2024
Lageplan:		Lage:
		
Schacht:		
Bauzustand:	Tiefe	circa <input type="text" value="2,74"/> m
	Abmessung und Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/> DN 1000 <input type="checkbox"/> DN 800 <input type="checkbox"/> DN 600 <input type="checkbox"/> Bauwerk <input checked="" type="checkbox"/> rund <input type="checkbox"/> eckig <input type="text" value="DN1400"/> <input type="checkbox"/> Beton <input checked="" type="checkbox"/> Klinker <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> mit Steigeisen <input type="checkbox"/> ohne Steigeisen
		<input type="checkbox"/> DN 1000 <input type="checkbox"/> DN 800 <input checked="" type="checkbox"/> DN 600 <input type="checkbox"/> DN 500 und kleiner <input checked="" type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> defekt <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/> <input type="checkbox"/> mit Laubfang <input checked="" type="checkbox"/> ohne Laubfang
	Anmerkung	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>