

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -
D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

**WGS Westsächsische Gesellschaft für
Stadterneuerung mbH
Weststraße 49
09112 Chemnitz**

Titel: Extrakt aus Prüfbericht (Auftrag): AR-24-FR-055885-01 (12443142)

Prüfberichtsnummer: EX-24-FR-002889-01

Auftragsbezeichnung: Pappelweg 1-5 in Zwickau

Anzahl Proben: 1

Probenart: Bauschutt / Bausubstanz

Probenahmedatum: 01.10.2024

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 04.10.2024

Prüfzeitraum: 04.10.2024 - 11.10.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Anhänge:

12443142_124155123_Malbork_FA

12443142_124155123_Malbork_FA

Alessandro Fulini
Analytical Service Manager
Tel. +49 37133435611

Digital signiert, 14.10.2024
Alessandro Fulini
Analytical Service Manager

Probenbezeichnung	Gipsplatten mit Faser
Probenahmedatum/ -zeit	01.10.2024
Probennummer	124155123

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Einheit	
-----------	------	------	---------	---------	--

Berechnung des Kanzerogenitätsindex

KI Index	RI/f	EY	TRGS 905: 2020-03		siehe Anlage
----------	------	----	-------------------	--	--------------

Künstliche Mineralfasern [NWG 1%]

Künstliche Mineralfasern	RI/f	EY	VDI 3866-5:2017-06		siehe Anlage
Faserart	RI/f	EY	VDI 3866-5:2017-06		siehe Anlage
visueller Gehalt	RI/f	EY	VDI 3866-5:2017-06	%	siehe Anlage
WHO Fasern	RI/f	EY	VDI 3866-5:2017-06		siehe Anlage

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akk. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Die mit RI gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Environment Testing Polska (Aleja Wojska Polskiego 90, Malbork) analysiert. Die Bestimmung der mit EY gekennzeichneten Parameter ist nach AB 1609 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.