

Anlage 5 – Fotodokumentation

Pos. 03.02 Beckenkopf Bestand



Pos. 03.02. Sprungturmanlage



Pos. 03.02.10 Abbruch und Entsorgung Fundamente 1m-Sprungbretter

Pos. 03.02.20 Mehrpreis zur vorhergehenden Position Vorab- Rückbau und Entsorgung schwermetall-belasteter Anstrich

Schadstoffgutachten beachten!





Pos. 03.02.30 Abbruch und Entsorgung der 3m- und 5m-Sprunganlage

Pos. 03.02.40 Mehrpreis zur vorhergehenden Position Vorab- Rückbau und Entsorgung schwermetallbelasteter Anstrich

Schadstoffgutachten beachten!



Pos. 03.03. Schwimmbadeinrichtung



Pos. 03.03.10 Edelstahl
Einstiegleiterbügel
demonstrieren und entsorgen



Pos. 03.03.20 Edelstahl
Einstiegsgeländer, h: 1,00 m
demonstrieren und entsorgen



Pos. 03.03.40 Abbruch und
Entsorgung
Garderobenständer