

## ANLAGE 5 - LOS 116 – MINERALFASERSPRITZPUTZ

Deckenuntersicht Keller-  
gewölbe, Putz komplett  
entfernt,



Deckenuntersicht Ton-  
nengewölbe Flurbereich  
Putz komplett entfernt,  
Querliegende U-Profil-  
träger, die im Bestand  
verbleiben



Wie vor



Wie vor





Deckenuntersicht Keller-  
gewölbe, Putz komplett  
entfernt



Deckenuntersicht Kap-  
pendecke mit Stahlträ-  
ger, Ziegeloberfläche la-  
siert



Wie vor, Träger-Auflager  
Kappendecke mit Wechselträger im Bereich  
Fenstersturz



Stahlträger für Wandöffnung





Deckenuntersicht Kap-  
pendecke mit Stahlträ-  
ger, Ziegeloberfläche  
rau, Deckenputz bereits  
abgeschlagen



Stahlträger für Decken-  
abfangung

