

**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Hauptstraße 7/9	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss


**Gesamtübersicht**
**Restauratorischer Befund:**

Die Wände sind bis zum dritten Obergeschoss mit einem hohen Fliesensockel über leicht auskragendem Sockelfuß ausgestattet, der im ersten Zustand materialsichtig stand. Die Fliesen sind von hellbrauner Farbe, die Fugen waren weiß. Einzelne Fliesen sind mit einem kräftigen Ort, Gelb oder Blau gestrichen, was sicher nicht als Erstgestaltung zu verstehen ist, jedoch vielleicht eine frühe Neugestaltung, die mit ganz ähnlichen Befunden im Treppenhaus Süd/ Hauptstraße 7 in Verbindung stehen dürften und vielleicht sogar mit einer stark buntfarbigen Raumfassung, die im dritten Obergeschoss des Kaufhauses Hauptstraße 7/9 festgestellt worden ist.

Der bauzeitliche Wandfond oberhalb des Fliesenspiegels ist auf den Wandflächen der ersten drei Geschosse nicht mehr festzustellen gewesen. Im oberen Treppenhaus befindliche Reste sind nicht sehr aussagekräftig und zudem nicht unbedingt übertragbar, da der Treppenhausbereich oberhalb der dritten Etage nicht mehr öffentlich benutzt wurde und daher von seiner Gestaltung vom unteren abweicht. Anhand der Befunde an der Decke wird allerdings deutlich, dass von den hier vorgefundenen Resten der ersten drei Gestaltungen keine zuzuordnenden Wandbefunde in den untersuchten Bereichen mehr existieren. Die Decke stand zuerst in einem rötlichen Ockerton, die entsprechende Schicht ist praktisch nicht freilegbar, daher auch keine weitere Bewertung möglich. Das massive Brüstungsgeländer besteht aus zwei Kunststeinvarietäten – der Sockel und die Abdeckung (ursprünglich Handlauf) aus schwarzgrauem Stein, die eigentliche Brüstung aus blaugrauem. Im ersten Zustand war das materialsichtig. Die blaugraue Brüstung ist aber bald überstrichen worden, während die schwarzen Teile zunächst noch längere Zeit offen stehen blieben, bevor auch sie mit Anstrichen verdeckt wurden.


Die Türen sind in ihrem ersten Zustand sämtlich holzsichtig gewesen. Offenbar wurde das Holz geölt oder gewachst. Dazu passend standen auch alle Metallteile materialsichtig. Erst später sind verschiedentliche Farbanstriche aufgebracht worden.

RAUMBUCH			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rollei		
<b>BESCHREIBUNG:</b>			
<b>Allgemein</b>			
<p>Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs.</p>			
<b>Wand a</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- links Tür mit Oberlicht in Nachbargebäude/ Flur</li> <li>- rechts Heizkörper wie Fliesen gestrichen</li> <li>- freiliegende Abflussrohre</li> </ul>			
<b>Wand b</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- links doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert mit Glasanteil und Obentürschließer in Kaufhausbereich</li> <li>- rechts daneben beginn Treppenaufstieg, runder Handlauf</li> </ul>			
<b>Wand c</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- Zugangstür Raum unter Treppe</li> </ul>			
<b>Wand d</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- mittig doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert mit Glasanteil und Obentürschließer in Anbei Mariengässchen</li> <li>- rechts neben Tür Wandhydrant</li> </ul>			
<b>Decke</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenunterseite weiß verputzt, vereinzelt Rasterleuchten</li> </ul>			
<b>Boden</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teppichboden dunkelgrau, teilweise Linolium in Laminatoptik darüber gelegt</li> <li>- Treppenstufen mit Epoxidharz gestrichen (abgenutzt)</li> </ul>			

**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_224_0.TH_W_a_b02.jpg


**Wand a**


**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_225_0.TH_W_b_b02.jpg	


**Wand b**




**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_226_0.TH_W_TiWb_b02.jpg	


**Wand b Tür**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_229_0.TH_W_c_b02.jpg	


**Wand c**


RAUMBUCH			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_227_0.TH_W_d_b02.jpg		<p style="text-align: center;"><b>MG-0.TH</b></p>


**Wand d**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_228_0.TH_W_TiWd_b02.jpg


**Wand d Tür**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort                      Landkreis                      Reg.-Bezirk  
 08056 Zwickau              Zwickau                      Zwickau

Straße, Nr.                      Objekt                      Objektteil  
 Mariengässchen              Ehem. Kaufhaus              Erdgeschoss  
 Schocken

Datum                      Bearbeiter/ Fotograf  
 27.06.2020                      N. Meinel/ LE-LichtEinfall

Datei:  
 02\_MG\_228A\_0.TH\_W\_TiWd\_b02.jpg



**Wand d Türgriffe**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_230_0.TH_W_HZKiWc_b02.jpg

**Heizkörper an Treppe**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_231_0.TH_W_HZKiWa_b02.jpg


**Heizkörper an Wand a**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_250_2.TH_W_TiWb_b02.jpg


**Detail 1 Tür**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_248_0.TH_W_TiWf_b02.jpg


**Detail 2 Tür**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_221_0.TH_X1_b02.jpg






**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_222_0.TH_X2_b02.jpg	




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_223_0.TH_X3_b02.jpg	





Lokalisationskizze

**BEFUNDINDEX:**

**Z-KS-MG-003**

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: Erdgeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Ostwand  
Bereich: Brüstungssockel  
Höhe über FB: 0,99...1,60 m



Datei: T588b.jpg

Aufnahme: Rewoldt/ 18.02.20


Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

### **Befundbeschreibung:**

- Fliesensockel, freigewitterte Oberflächen: einzelne Fliesen sind blau, rot oder gelb angestrichen

### **Befundbewertung:**


- farbliche Absetzung erfolgte wahrscheinlich nicht in der ersten Gestaltung, sondern später als Teilerneuerung

RAUMBUCH			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rollei		
<b>BESCHREIBUNG:</b>			
<b>Allgemein</b>			
<p>Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs.</p>			
<b>Wand a</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- 2x Wandvorsprünge</li> </ul>			
<b>Wand b</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- 2x Wandvorsprünge</li> <li>- links doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert mit Glasanteil und Obentürschließer in Treppenhaus</li> </ul>			
<b>Wand c</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- Zugangstür in Keller</li> </ul>			
<b>Wand d+e</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> </ul>			
<b>Wand f+g+k+l</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glasfassade, vollflächig</li> <li>- 2x Röhrenheizkörper</li> </ul>			
<b>Wand h</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zweiflügl. Eingangstür aus Kunststoff mit Glasanteil, weiß</li> </ul>			
<b>Decke</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen, teilbereiche mit Styropor-Deckenplatten versehen</li> </ul>			
<b>Boden</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linolium in Laminatoptik darüber gelegt</li> </ul>			

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_H11_236_0.03_W_a_b02.jpg



**Wand a**






**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_H11_237_0.03_W_b_b02.jpg



**Wand b**


RAUMBUCH			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_H11_238_0.03_W_TiWb_b02.jpg		<b>MG-0.03</b>
<b>Wand b Tür</b>			

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_H11_239_0.03_W_c_b02.jpg	


**Wand c**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_H11_240_0.03_W_d_b02.jpg


**Wand d**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_H11_241_0.03_W_e_b02.jpg


**Wand e**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_H11_242_0.03_W_f_b02.jpg


**Wand f**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei; 02_MG_H11_243_0.03_W_g_b02.jpg	


**Wand g**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_H11_244_0.03_W_h_b02.jpg	


**Wand h**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_H11_245_0.03_W_k_b02.jpg	


**Wand k**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_H11_246_0.03_W_I_b02.jpg	



**Wand I**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_H11_247_0.03_W_m_b02.jpg	


**Wand m**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil Erdgeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/ Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_H11_234_0.03_X1_b02.jpg




**RAUMBUCH**


PLZ/Ort                      Landkreis                      Reg.-Bezirk  
 08056 Zwickau              Zwickau                      Zwickau

Straße, Nr.                      Objekt                      Objektteil  
 Mariengässchen              Ehem. Kaufhaus              Erdgeschoss  
 Schocken

Datum                      Bearbeiter/ Fotograf  
 27.06.2020                      N. Meinel/ LE-LichtEinfall

Datei:  
 02\_MG\_H11\_235\_0.03\_X2\_b02.jpg



**MG-0.03**

**BEFUNDINDEX: Z-KS-H11- 0.03-001**

Haus: Hauptstraße 11  
Geschoss: Erdgeschoss  
Raum: Laden West H11-0.03  
Bauteil: Zwischenwand im Ostteil  
Bereich: östl. neben Eingang  
Höhe über FB: 0,27...0,51 m

Lokalisationskizze



Datei: 625b.jpg  
Aufnahme: Dähne/ 25.03.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.


**Befundbeschreibung:**

- unter den jüngsten zwei Anstrichschichten nur zwei ältere nachweisbar: zuunterst ein helles Braun (Pfeil oben), keine Differenzierungen festzustellen, darüber ein hellgelber Wandfond mit braunem Sockel (unterer Pfeil).

**Befundbewertung:**

- keine zeitliche Zuordnung





Lokalisationskizze

**BEFUNDINDEX: Z-KS-H11- 0.03-002**

Haus: Hauptstraße 11  
Geschoss: Erdgeschoss  
Raum: Laden W/ Abseite H11-0.03 a  
Bauteil: Westwand  
Bereich: Eckbereich Süd  
Höhe über FB: 2,40...2,65 m




Datei: 627b.jpg  
Aufnahme: Dähne/ 25.03.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

**Befundbeschreibung:**

- Auf die abgehängte Decke (a) nimmt die hier vorgefundene Erstfassung mit einem 15 cm breiten schwarzen Band Bezug (b: Unterkante), es folgen zwei Überdeckungen.

**Befundbewertung:**


- Raumgestaltung zur Deckenverschalung. Der vor dem Kellerabgang abgeteilte Raumbereich ist nur sehr selten renoviert worden, der Befund durchaus relativ früh einzuordnen.



**BEFUNDINDEX: Z-KS-H11- 0.07-001**

Haus:	Hauptstraße 11
Geschoss:	Erdgeschoss Laden
Raum:	Ost H11-0.07
Bauteil:	Nordwand
Bereich:	westlicher Bereich
Höhe über FB:	0,10...1,11 m

Lokalisationskizze



Datei: 622b.jpg  
Aufnahme: Dähne/ 25.03.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.


### Befundbeschreibung:

- Ältester Wandputz (moderner Abrieb) mit rosafarbenem Erstanstrich (a), auf diesem Reste eines hellen braungrauen Anstriches mit Abdruck eines Regalbrettes o.ä (b), im unteren Wandbereich Putz ohne Anstrich (c), folgende Wandgestaltung gelb (d) mit braunem Sockel (e), es folgen ein ockerfarbiger Anstrich (f) sowie mindestens zwei weiße Anstriche (g)

### Befundbewertung:

- Putz frühestens Ende 19. Jh.; Sockel (b) war in den ersten Gestaltungsphasen offb. verkleidet






Lokalisationskizze

**BEFUNDINDEX: Z-KS-H11- 0.07-002**

Haus: Hauptstraße 11  
Geschoss: Erdgeschoss  
Raum: Laden Ost H11-0.07  
Bauteil: Ostwand  
Bereich: nördlich vom Eingang  
Höhe über FB: 0 ...2,10 m




Datei: 623b.jpg  
Aufnahme: Dähne/ 25.03.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

**Befundbeschreibung:**

- Putz zuunterst mit a) rosa Anstrich (wie H11- 0.06-001); im oberen Bereich (b / oberhalb blauer Pfeil) ist der Anstrich reduziert, aber durchweg nachweisbar. Jüngerer ockerfarbener Anstrich (c) nur im oberen Wandbereich vorhanden.

**Befundbewertung:**

- zum ockerfarbigen Anstrich gehörte eine brüstungshohe Wandverkleidung, durch die der untere Wandbereich geschützt war, als im oberen die Farben abgewaschen wurden.


RAUMBUCH		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rolleiflex	
 <p style="text-align: center;"><b>MG-1.TH</b></p>		
<b>BESCHREIBUNG:</b>  <b>Allgemein</b> Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs.		
<b>Wand a</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - Heizkörper wie Fliesen gestrichen		
<b>Wand b</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - links doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert mit Glasanteil und Obentürschließer in Kaufhausbereich - rechts daneben Beginn Treppenaufstieg, runder Handlauf		
<b>Wand c</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - rechts daneben beginn Treppenaufstieg, runder Handlauf - Treppenaufstieg, runder Handlauf		
<b>Wand d</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - Beginn Fensterband - rechts neben Tür Wandhydrant		
<b>Decke</b> - Treppenunterseite weiß verputzt, vereinzelt Rasterleuchten		
<b>Boden</b> - Podest Teppichboden dunkelgrau - Treppenstufen mit Epoxidharz gestrichen (abgenutzt)		

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_211\_1.TH\_W\_a\_b02.jpg



**MG-1.TH**
**Wand a**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_209\_1.TH\_W\_b\_b02.jpg


**MG-1.TH****Wand b**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_210\_1.TH\_W\_TiWb\_b02.jpg



**MG-1.TH**
**Wand b Tür**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_208\_1.TH\_W\_c\_b02.jpg



**MG-1.TH**
**Wand c**




**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_213_1.TH_W_d1_b02.jpg	


**MG-1.TH**
**Wand d1**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_214_1.TH_W_d2_b02.jpg	


**MG-1.TH**
**Wand d2**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_205_1.TH_X1_b02.jpg	



**MG-1.TH**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_206\_1.TH\_X2\_b02.jpg


**MG-1.TH**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_207\_1.TH\_X3\_b02.jpg

**MG-1.TH**




Lokalisationskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-001

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Ostwand  
Bereich: oberes Zwischenpodest  
Höhe über FB: 1,47...1,64 m



Datei: T214b.jpg  
Aufnahme: Rewoldt/ 18.02.20

Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.


### Befundbeschreibung:

- nur vier Gestaltungen im Befundbereich festzustellen: a) hellbrauner Fliesensockel mit heller Fuge, Wand dazu hell grautorange; b) weißer Anstrich auf Sockel und Wand c) rosefarbener Anstrich auf Sockel und Wand, zuletzt die Sichtfassung mit weißem Wand- und grauem Sockelanstrich

### Befundbewertung:

- vier Gestaltungsphasen, Gestaltung a) sicher bauzeitlich






Lokalisationskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-002

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Ostwand  
Bereich: oberes Zwischenpodest  
Höhe über FB: 1,47...1,64 m



Datei: T213b.jpg

Aufnahme: Rewoldt/ 18.02.20


Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

### Befundbeschreibung:

- a) braune Fliese des Sockels, b) blauer Anstrich, darüber (in Resten) grün, c) auf angrenzenden Fliesen kein b) zuzuordnender Befund: braune Fliesen, d) Anstrichschichten monochrom darüber: weiß, rose, grau (Sichtfassung)

### Befundbewertung:

- einzelne Fliesen sind farblich abgesetzt worden, was wahrscheinlich nicht in der ersten Gestaltung erfolgt sein dürfte, sondern später als Teilerneuerung
- offenbar gab es eine "Auffrischung" oder das Grün ist als vergilbter Überzug zu identifizieren



Lokalisationskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-004

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Ostwand/ Decke  
Bereich: NO-Ecke  
Höhe über FB:




Datei: T215b.jpg  
Aufnahme: Rewoldt/ 11.02.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

### Befundbeschreibung:

- Schichtenfolge im Befundbereich: 1 - Wand hellorange / Decke ocker, 2 - Wand und Decke weiß 3 - Wand rose, Decke weiß 4 - Wand und Decke weiß (Sichtfassung)

### Befundbewertung:

- 1) ist als bauzeitliche Erstgestaltung anzunehmen, die Fassung hat lange Zeit offen gestanden




Lokalisations-skizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-005

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2..Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Decke  
Bereich: über Podest  
Höhe über FB: 3,15 m



Datei: T114b.jpg  
Aufnahme: Rewoldt/ 04.03.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.


### Befundbeschreibung:

- auf der Decke sind vier Anstrichschichten unter dem Ocker (5) nachgewiesen, welcher dem ältesten Wandbefund zuzuordnen ist

### Befundbewertung:

- auf der Decke bleiben weit mehr Befunde früherer Gestaltungen erhalten als an den untersuchten Wandbereichen. Die erste nachgewiesene Gestaltung an den verputzten Wandfondflächen gehören demnach erst zur fünften Gestaltungsphase






Lokalisationskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-008

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: innere Wange  
Bereich: Brüstung-Handlauf  
Höhe über FB: 0,70...0,76 m



Datei: T585.jpg

Aufnahme: Rewoldt/ 18.02.20


Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

### Befundbeschreibung:

- Schichtenfolge im Befundbereich, oben Handlauf, unten Brüstung
- erste Farbschicht auf der Brüstung offb. weiß, darüber ein sehr dunkles Grau, es folgen elf weitere Farbschichten
- erste Farbschicht auf dem Handlauf schwarz

### Befundbewertung:

- offenbar stand der Kunststein zunächst materialsichtig, die erste dünne Weißschicht auf der Brüstung ist rein visuell nicht zu deuten (krepierter Überzug? Grundierung?)
- spätestens ab der dritten Gestaltungsphase wurden Handlauf und Brüstung farblich differenziert




Lokalisationskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-009

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: innere Wange  
Bereich: Brüstung-Sockel  
Höhe über FB: 0,15...0,25 m



Datei: T591b.jpg

Aufnahme: Rewoldt/ 18.02.20

Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.


### Befundbeschreibung:

- oben im Bild die Wandung der Brüstung, unten ihr Sockel, eingetragen die Stratigrafie in diesem Befund

### Befundbewertung:

- der Sockel stand länger materialsichtig als die Wandung, daher weniger Farbschichten






Lokalisationskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-011

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 1./2.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Tür zum Verkaufsraum  
Bereich: Türblatt  
Höhe über FB: 1,20...1,22 m




Datei: T218b.jpg  
Aufnahme: Rewoldt/ 11.02.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

**Befundbeschreibung:**

- Schichtenfolge im Befundbereich: 0 - Holz mit offb. geölter oder gewachster Oberfläche, darüber sechs Farbschichten

**Befundbewertung:**

- die Tür hat lange Zeit holzsichtig gestanden, 1) ist die Grundierung für den ersten Farbanstrich 2).


RAUMBUCH			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rollei		
<b>BESCHREIBUNG:</b>			
<b>Allgemein</b>			
<p>Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs. Auf „Halber treppe“ befinden sich ehemalige Toiletten.</p>			
<b>Wand a</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige</li> <li>- links Zugangstür zum Treppenhaus</li> </ul>			
<b>Wand b</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige</li> <li>- 2 x 2-flügelige Fenster mit Kippfunktion, satiniertes Glas, BH: 1,54 m</li> </ul>			
<b>Wand c</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige</li> <li>- 3x WC-Kabinien, 1x Waschbecken, 1x Ausgussbecken, Spiegel</li> </ul>			
<b>Wand d</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- 3-flügeliges Fenster, BH: 1,38m</li> <li>- darunter Röhrenheizkörper</li> </ul>			
<b>Decke</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- weiß verputzt</li> </ul>			
<b>Boden</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boenfliesen beige</li> </ul>			

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_219\_1.01\_W\_a\_b02.jpg


**Wand a**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei. 02_MG_218_1.01_W_b_b02.jpg	


**MG-1.01**
**Wand b**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_220_1.01_W_c_b02.jpg	


**MG-1.01**
**Wand c**





**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
 02\_MG\_217\_1.01\_W\_d\_b02.jpg



**MG-1.01**
**Wand d**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---


Datei:  
02\_MG\_215\_1.01\_X1\_b02.jpg

**MG-1.01**

**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_216_1.01_X2_b02.jpg	

**MG-1.01**

RAUMBUCH			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	 <p style="text-align: center;"><b>MG-2.TH</b></p>
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfrotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rolleiflex		
<b>BESCHREIBUNG:</b>			
<b>Allgemein</b>			
<p>Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs.</p>			
<b>Wand a</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- Heizkörper demontiert, Heizungsrohre</li> </ul>			
<b>Wand b</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- links doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert mit Glasanteil (satiniert) und Obentürschließer in Kaufhausbereich</li> <li>- rechts daneben Beginn Treppenaufstieg, runder Handlauf</li> </ul>			
<b>Wand c</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- runder Handlauf</li> </ul>			
<b>Wand d</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen</li> <li>- Fensterband</li> <li>- rechts neben Fenster Wandhydrant</li> </ul>			
<b>Decke</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenunterseite weiß verputzt, vereinzelt Rasterleuchten</li> </ul>			
<b>Boden</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podest Teppichboden dunkelgrau</li> <li>- Treppenstufen mit Epoxidharz gestrichen (abgenutzt)</li> </ul>			

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_194_2.TH_W_a_b02.jpg	



**Wand a**




**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_192_2.TH_W_b_b02.jpg	


**Wand b**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02 MG 193 2.TH W TiWb b02.jpg	


**Wand b Tür**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_191_2.TH_W_c_b02.jpg	

**Wand c**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_195_2.TH_W_d1_b02.jpg	


**Wand d1**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_196_2.TH_W_d2_b02.jpg	




**Wand d2**





**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_251_2.TH_Gel_b02.jpg	


**Geländer**


**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_251A_2.TH_Gel_b02.jpg	

**Geländer**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_251B_2.TH_Gel_b02.jpg	

**Geländer**

## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_252_2.TH_Gel_b02.jpg	




## Geländer



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_256_2.TH_Gel_b02.jpg	


**Geländer**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_259A_2.TH_Gel_b02.jpg	

**Geländer Wand**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_259_2.TH_Gel_b02.jpg	



**Geländer Wand**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_257\_2.TH\_TA\_b02.jpg


**MG-2.TH****Treppenauge – Blick nach oben**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_257A_2.TH_TA_b02.jpg	

**Treppenaug - Blick nach oben**

**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	

**Treppenaug - Blick nach unten**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_259_2.TH_Bo_b02.jpg	


**Treppenstufen**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_259A_2.TH_Bo_b02.jpg	


**Treppenstufen**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_188_2.TH_X1_b02.jpg	




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_189_2.TH_X2_b02.jpg	




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_190_2.TH_X3_b02.jpg	






RAUMBUCH		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rolleiflex	
		
<b>BESCHREIBUNG:</b>  <b>Allgemein</b> Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs. Auf „Halber treppe“ befinden sich ehemalige Toiletten.		
<b>Wand a</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige - links Zugangstür zum Treppenhaus - Urinalbecken		
<b>Wand b</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige - 2 x 2-flügelige Fenster mit Kippfunktion, satiniertes Glas, BH: 1,48 m		
<b>Wand c</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige - 3x WC-Kabinien, 1x Waschbecken, 1x Ausgussbecken, Spiegel		
<b>Wand d</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige gestrichen - 3-flügeliges Fenster, BH: 1,11 m - darunter Röhrenheizkörper		
<b>Decke</b> - weiß verputzt		
<b>Boden</b> - Boenfliesen beige		


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_203_2.01_W_a_b02.jpg	


**Wand a**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_202_2.01_W_b_b02.jpg	


**Wand b**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 2.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_204_2.01_W_c_b02.jpg	



**Wand c**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_201\_2.01\_W\_d\_b02.jpg



**MG-2.01**
**Wand d**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_199_2.01_X1_b02.jpg	




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 1.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_200_2.01_X2_b02.jpg	



RAUMBUCH		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfrotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rolle		
		
<b>BESCHREIBUNG:</b>		
<b>Allgemein</b> Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs.		
<b>Wand a</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - Heizkörper demontiert, Heizungsrohre		
<b>Wand b</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - links doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert mit Glasanteil (satiniert) und Obentürschließer in Kaufhausbereich - rechts daneben Treppenaufstieg, runder Handlauf		
<b>Wand c</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - runder Handlauf		
<b>Wand d</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - Fensterband - rechts neben Fenster Wandhydrant		
<b>Decke</b> - Treppenunterseite weiß verputzt, vereinzelt Rasterleuchten, beschädigt		
<b>Boden</b> - Podest Teppichboden dunkelgrau - Treppenstufen mit Epoxidharz gestrichen (abgenutzt)		

**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_176_3.TH_W_a_b02.jpg	


**Wand a**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_174_3.TH_W_b_b02.jpg	



**Wand b**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_175_3.TH_W_TiWb_b02.jpg	


**Wand b Tür**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_173_3.TH_W_c_b02.jpg	


**Wand c**


RAUMBUCH		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_177_3.TH_W_d1_b02.jpg	




**Wand d1**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_178_3.TH_W_d2_b02.jpg	


**Wand d2**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_179_3.TH_X1_b02.jpg	







**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_180_3.TH_X2_b02.jpg





Lokalisationssskizze

BEFUNDINDEX:

Z-KS-MG-006

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 3./4.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Ostwand  
Bereich: Sockel  
Höhe über FB: 0,21...0,28 m




Datei: T048b.jpg  
Aufnahme: Rewoldt/ 04.03.20  
Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

### Befundbeschreibung:

-erste Schichten auf Bestandsputz: 1) dünn-schichtig weiß, 2) hell gelbbraun 3) heller roter ocker 4) schwarz

### Befundbewertung:

- Treppenhausbereich oberhalb der dritten Etage ist ohne Fliesensockel, hier endete der öffentlich genutzte Bereich.
- Wahrscheinlich sind 1) und 2) als Grundierung für 3) anzusehen, dieses farblich am Fliesenspiegel orientiert.
- später sind hier die Sockelfarben der Treppenbrüstung (in den ersten Phasen stets schwarz) entsprechend wiederholt worden



Lokalisationskizze

**BEFUNDINDEX:**

**Z-KS-MG-007**

Haus: Hauptstraße 9  
Geschoss: 3./4.Obergeschoss  
Raum: Treppenhaus Mariengässchen  
Bauteil: Brüstung  
Bereich: Außenseite  
Höhe über FB: 0...0,85 m



Datei: T0b.jpg

Aufnahme: Rewoldt/ 04.03.20


Dateinamen mit Erweiterung "b"  
bezeichnen stets digital nachbe-  
arbeitete Bilder.

**Befundbeschreibung:**

- freigelegte Brüstung (sämtliche Anstrichschichten abgenommen)

**Befundbewertung:**


- im ersten Zustand hat die aus schwarzem und blaugrauem Kunststein hergestellte Brüstung mit Sicherheit materiasichtig gestanden.

RAUMBUCH		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfrotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rolleiflex	
		
<b>BESCHREIBUNG:</b>  <b>Allgemein</b> Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs. Auf „Halber Treppe“ befinden sich ehemalige Toiletten.		
<b>Wand a</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige - links Zugangstür zum Treppenhaus - Verkofferung mit Tür		
<b>Wand b</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige - 2 x 2-flügelige Fenster mit Kippfunktion, satiniertes Glas, BH: 1,02 m		
<b>Wand c</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige - 2x WC-Kabinien, 1x Waschbecken, 1x Ausgussbecken, Spiegel		
<b>Wand d</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige gestrichen - 3-flügeliges Fenster, BH: 0,80 m - darunter Röhrenheizkörper		
<b>Decke</b> - weiß verputzt		
<b>Boden</b> - Boenfliesen beige		

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_186_3.01_W_a_b02.jpg	



**Wand a**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_185_3.01_W_b_b02.jpg

**Wand b**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_187_3.01_W_c_b02.jpg	


**MG-3.01**
**Wand c**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_183_3.01_W_d_b02.jpg

**MG-3.01****Wand d**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_181_3.01_X1_b02.jpg	


**MG-3.01**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 3.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_182_3.01_X2_b02.jpg	


**MG-3.01**





RAUMBUCH		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objekteil 4.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rollei	
		
<b>BESCHREIBUNG:</b>  <b>Allgemein</b> Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs.		
<b>Wand a</b> - verputzt, weiß gestrichen - halbhoch gefliest, beige/grau gestrichen - Heizkörper demontiert, Heizungsrohre		
<b>Wand b</b> - verputzt, weiß gestrichen - links doppelflügelige Schwingtür aus Holz, hellbeige lasiert (Zugang Dachboden/ 4.OG) - rechts daneben kurzer Treppenaufstieg, runder Handlauf		
<b>Wand c</b> - verputzt, weiß gestrichen - runder Handlauf		
<b>Wand d</b> - verputzt, weiß gestrichen - Fensterband mittig - rechts neben Fenster Wandhydrant		
<b>Decke</b> - Treppenunterseite weiß verputzt, vereinzelt Rasterleuchten, beschädigt (Putz/ Farbabplatzungen)		
<b>Boden</b> - Podest Teppichboden dunkelgrau - Treppenstufen mit Epoxidharz gestrichen (abgenutzt)		

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_160_4.TH_W_a_b02.jpg	


**Wand a**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_158_4.TH_W_b_b02.jpg	


**Wand b**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
--------------------------	----------------------	------------------------

Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss
-------------------------------	---	------------------------------

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---


Datei:  
02\_MG\_159\_4.TH\_W\_TiWb\_b02.jpg


**Wand b Tür**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_154_4.TH_W_c_b02.jpg	

**MG-4.TH****Wand c**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_161_4.TH_W_d1_b02.jpg


**Wand d1**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_162_4.TH_W_d2_b02.jpg

**Wand d2**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_155_4.TH_X1_b02.jpg	



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_156_4.TH_X2_b02.jpg



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_156_4.TH_X2_b02.jpg



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_157_4.TH_X3_b02.jpg



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_163_4.TH_TLU_b02.jpg







**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_164\_4.TH\_TA\_b02.jpg


**Treppenauge**

<b>RAUMBUCH</b>		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rollei	
 <p style="text-align: right;"><b>MG-4.01</b></p>		
<p><b>BESCHREIBUNG:</b></p> <p><b>Allgemein</b>          Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs. Auf „Halber Treppe“ befinden sich ehemalige Toiletten.</p> <p><b>Wand a</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- fast türhoch gefliest, beige</li> <li>- links Zugangstür zum Treppenhaus</li> <li>- 3 x Urinalbecken</li> </ul> <p><b>Wand b</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- halbhoch gefliest, beige</li> <li>- 2 x 2-flügelige Fenster mit Kippfunktion, satiniertes Glas, BH: 1,14 m</li> </ul> <p><b>Wand c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- ca. 1,80m hoch gefliest, beige</li> <li>- 2x WC-Kabinen, 1x Waschbecken, 1x Ausgussbecken, Spiegel</li> </ul> <p><b>Wand d</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- ca. 1,80m hoch gefliest, beige</li> <li>- 3-flügeliges Kunststofffenster, satiniertes Glas, BH: 0,72 m</li> <li>- darunter Röhrenheizkörper demontiert</li> </ul> <p><b>Decke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weiß verputzt</li> </ul> <p><b>Boden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenfliesen beige</li> </ul>		

## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
Datei: 02_MG_168_4.01_W_a_b02.jpg	




### Wand a



## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_169_4.01_W_b_b02.jpg




### Wand b



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_170_4.01_W_c_b02.jpg

**Wand c**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 4.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei 02_MG_167_4.01_W_d_b02.jpg


**Wand d**





<b>RAUMBUCH</b>		
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	 <p style="text-align: center;"><b>MG-5.TH</b></p>
	Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rollei	
<b>BESCHREIBUNG:</b>		
<b>Allgemein</b>		
<p>Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem beginn des 1.OGs.</p> <p>Eine provisorische Tragkonstruktion aus Holzbalkon stützt Wände im 5. Obergeschoss und schützt vor Einbruchgefahr.</p>		
<b>Wand a</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- Nässeschäden, Putz-/Farbabblätterung</li> </ul>		
<b>Wand b</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen, Farbabblätterung</li> <li>- Holztür grau, Zugang auf Dachfläche</li> </ul>		
<b>Wand c</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- Nässeschäden, Putz-/Farbabblätterung</li> <li>- runder Handlauf</li> </ul>		
<b>Wand d</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- Ende Fensterband</li> <li>- darüber Nässeschäden, Putz-/Farbabblätterung</li> <li>- rechts neben Fenster Wandhydrant</li> </ul>		
<b>Decke</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- großflächige Wassertschäden durch undichtes Dach</li> <li>- Mauerwerk ersichtlich</li> </ul>		
<b>Boden</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podest Teppichboden dunkelgrau</li> <li>- Treppenstufen mit Epoxidharz gestrichen (abgenutzt)</li> </ul>		

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_144\_5.TH\_W\_a\_b02.jpg



**MG-5.TH****Wand a**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_138\_5.TH\_W\_b1\_b02.jpg

**Wand b1**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_139_5.TH_W_TiWb1_b02.jpg	



**MG-5.TH**

**Wand b1 Tür**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_141\_5.TH\_W\_TiWb2\_b02.jpg


**MG-5.TH****Wand b2**

## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_145\_5.TH\_W\_c\_b02.jpg



MG-5.TH


### Wand c






**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_142_5.TH_W_d1_b02.jpg	

**MG-5.TH****Wand d1**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_143_5.TH_W_d2_b02.jpg	


**MG-5.TH****Wand d2**

**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_136\_5.TH\_X1\_b02.jpg


**MG-5.TH**

## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss


Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_137\_5.TH\_X2\_b02.jpg



**MG-5.TH**




<b>RAUMBUCH</b>			
PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau	 <p style="text-align: center;"><b>MG-5.01</b></p>
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss	
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Kamera: Pentax K-1, Vollformat Weitwinkelobjektiv: Sigma 8-16mm, 4,5 – 5,6 HSM Normalobjektiv: Pentax D FA 24 – 70 mm, 2,8 Stativ: Manfotto MH X Pro – 3-Wege-Neiger Beleuchtung: Multiblitz, Rolleiflex		
<b>BESCHREIBUNG:</b>			
<b>Allgemein</b>			
<p>Dem ehemaligen Kaufhausgebäude schließt sich mit Zugang vom Mariengässchen ein fast freistehendes Treppenhaus mit einer Sandsteinfassade des Bauhaus-Architekten Bernhard Sturtzkopf an. Die Vorbauten im Erdgeschoss wurden bis zuletzt für Gewerbe genutzt und enden mit dem Beginn des 1.OGs. Auf „Halber Treppe“ befinden sich ehemalige Toiletten.</p>			
<b>Wand a</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, Wasserschäden durch undichtes Dach, Putz-/Farbabblätterung</li> <li>- Zugangstür zum Treppenhaus</li> </ul>			
<b>Wand b+d+e</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, Wasserschäden durch undichtes Dach, Putz-/Farbabblätterung</li> </ul>			
<b>Wand c</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, weiß gestrichen</li> <li>- Holzfenster, zweiflügelig, BH: 0,71 m</li> </ul>			
<b>Wand f</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verputzt, Wasserschäden durch undichtes Dach, Putz-/Farbabblätterung</li> <li>- Zugangstür zum Flur ins Treppenhaus</li> </ul>			
<b>Decke</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- großflächige Wasserschäden durch undichtes Dach</li> <li>- Mauerwerk ersichtlich</li> </ul>			
<b>Boden</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linolium, verschmutzt</li> </ul>			



**RAUMBUCH**


PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_127_5.01_T1_X1_b02.jpg	

**MG-5.01****Wand a**



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_128_5.01_T1_X2_b02.jpg	




**Wand b**




**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall	
	Datei: 02_MG_131_5.01_T2_W_c_b02.jpg	


**MG-5.01**
**Wand c**


**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_134_5.01_T2_W_d_b02.jpg	




**Wand d**



## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss
Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall  Datei: 02_MG_132_5.01_T2_W_e_b02.jpg	


**MG-5.01**

## Wand e






## RAUMBUCH

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
---------------------	---

Datei:  
02\_MG\_133\_5.01\_T2\_W\_f\_b02.jpg



**MG-5.01**


### Wand f



**RAUMBUCH**

PLZ/Ort 08056 Zwickau	Landkreis Zwickau	Reg.-Bezirk Zwickau
Straße, Nr. Mariengässchen	Objekt Ehem. Kaufhaus Schocken	Objektteil 5.Obergeschoss

Datum 27.06.2020	Bearbeiter/Fotograf N. Meinel/ LE-LichtEinfall
	Datei: 02_MG_130_5.01_T2_X2_b02.jpg

**MG-5.01****Wand f**