



Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Baugrund- und Bestandserkundung Geotechnische Kategorie: GK II

IFG-Projekt-Nr.: I-105-07-20

Auftraggeber/Bauherr: Landeshauptstadt Dresden
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
St. Petersburger Straße 9
01069 Dresden
Telefon: 0351 / 488-4216
Fax: 0351 / 488-4373

Planung: Seel + Hanschke Ingenieure GmbH
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon: 035204 / 7849-0
Fax: 035204 / 7849-19

Verfasser: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Telefon: 03591 / 6771-30
Fax: 03591 / 6771-40

Bautzen, 17.11.2020

S. Hunold

.....
Dipl.-Ing. (FH) Sascha Hunold
Projektbearbeiter

Arnd Böhmer

.....
Dipl.-Ing. Arnd Böhmer
Geschäftsführer



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Veranlassung und Zielstellung	5
2. Unterlagen.....	6
3. Erkundungsumfang.....	7
4. Baugrundbeschreibung	9
4.1 Allgemeine geologische und hydrogeologische Verhältnisse	9
4.2 Erkundungsergebnisse Wegeaufbau	9
4.3 Erkundungsergebnisse Baugrund.....	10
5. Ergebnisse Bauwerkserkundung (Bauwerksgeometrie)	12
6. Laboruntersuchungen.....	13
6.1 Umwelttechnische Laboruntersuchungen	13
6.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen	15
7. Baugrundmodell	17
7.1 Baugrundsichtung	17
7.2 Bodenmechanische Kennwerte	18
7.3 Bodenklassen nach VOB-C 2012 (alt)	19
7.4 Homogenbereiche nach VOB-C 2019 (neu).....	20
8. Gründungsempfehlungen	22
9. Hinweise zum Straßen- und Erdbau.....	24
9.1 Hinweise zur Entwässerung Ersatzbauwerk	24
9.2 Allgemeine Hinweise zur Herstellung der Bohrpfahlwand	24
9.3 Wasserhaltung.....	24
9.4 Bodenaushub und Wiederverfüllung	24
10. Sonstige Hinweise	25

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1 Übersicht Erkundungsprogramm Bestandsbauwerk.....	8
Tabelle 2 Übersicht Erkundungsprogramm Baugrund	8
Tabelle 3 Analysen- und/ Zuordnungswerte für Bodenabtrag (Feststoff)	13
Tabelle 4 Analysen- und/ Zuordnungswerte für Bodenabtrag (Eluat).....	14
Tabelle 5 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche – gestörte Proben.....	15
Tabelle 6 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche – ungestörte Proben.....	17
Tabelle 7 Baugrundsichten	17
Tabelle 8 Bodenmechanische Kennwerte	18
Tabelle 9 Bodenklassen	19
Tabelle 10 Festlegung der Homogenbereiche	20
Tabelle 11 Kennwerte der Homogenbereiche.....	21
Tabelle 12 Pfahlspitzenwiderstand und Pfahlmantelreibung von Bohrpfählen	23
Tabelle 13 Grenzbruchlasten/Mantelreibung für Verpressanker	23

Abbildungsverzeichnis

	Seite
Abbildung 1: Schnitt die Stützwand mit Erkundungsbohrungen KB 1 und KB 2 (Auszug aus Anlage 2.2)	12

Anlagenverzeichnis

Blattzahl

Anlage 1	Übersichtskarte, M 1:10.000	1
Anlage 2	Lagepläne	
Anlage 2.1	Lageplan mit Aufschlusspunkten, M 1: 200	1
Anlage 2.2	Bauwerksskizze mit Bauwerksbohrungen, M 1:20	1
Anlage 3	Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile	
Anlage 3.1	Schichtenverzeichnisse.....	12
Anlage 3.2	Bohrprofile	11
Anlage 3.3	Bohrprofile mit Rammsondierprofil	1
Anlage 4	Baugrundprofilschnitte	
Anlage 4.1	Längsschnitt.....	1
Anlage 4.2	Querprofile	2
Anlage 5	Fotodokumentation Erkundung	
Anlage 5.1	Fotodokumentation Untersuchungsbereich	3
Anlage 5.2	Kernbohrungen Stützwand.....	2
Anlage 5.3	Schurf auf Böschung.....	1
Anlage 5.4	Bohrkerne Rotationskernbohrungen.....	4
Anlage 6	Laborprotokolle	
Anlage 6.1	Schadstoffanalyse Böden nach LAGA TR Boden (2004)	6
Anlage 6.2	Bestimmung natürlicher Wassergehalt nach DIN 18 121	2
Anlage 6.3	Bestimmung Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122	1
Anlage 6.4	Bestimmung Korngrößenverteilung nach DIN 18 123.....	4
Anlage 6.5	Bestimmung organischer Anteil mittels Glühverlust nach DIN 18 128	1
Anlage 6.6	Druck-Setzungs-Versuch nach DIN 18 135.....	2
Anlage 6.7	Bestimmung undrainierte Kohäsion mittels Taschenflügelsonde.....	1

1. Veranlassung und Zielstellung

Die Landeshauptstadt Dresden plant aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Stützmauer im Bereich der Coschützer Straße 1 in Dresden eine Instandsetzung oder einen Ersatzneubau. Für die Planung der Instandsetzung bzw. des Neubaus ist eine Baugrund- und Bauwerkserkundung am Bestandsbauwerk erforderlich. Hierzu wurde die IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH mit den Erkundungsarbeiten beauftragt. Entsprechend der Angebotsabfrage und Aufgabenstellung /1/ soll folgendes erkundet werden:

- Geometrie der Bestandstützwand,
- Gründungsausführung und Tiefe der Bestandsstützwand,
- eventuell vorhandene Abdichtungen an der Bestandsstützwand,
- Wegeaufbau im Bereich des Bestandsbauwerks sowie
- Schadstoffgehalte und Untergrundverhältnisse in unmittelbarer Bauwerksnähe.

Aus den Erkundungsergebnissen sollen in Abstimmung mit dem Planungsbüro Seel + Hanschke Ingenieure GmbH und entsprechend Angebot IFG /2/, Aussagen und Beurteilungen zu folgenden Schwerpunkten getroffen werden:

- Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse,
- Angabe der Grundwasserstände,
- Erstellung Bodenprofile und Baugrundprofilschnitte,
- Bodengruppen nach DIN 18196,
- Bodenklassen nach VOB-C (2012) DIN 18300 und DIN 18301,
- Homogenbereiche nach VOB-C (2019) DIN 18300, DIN 18301 und 18304 (aktuell),
- Bodenmechanische Kennwerte,
- Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17,
- Angabe der Geometrie und Gründungstiefe des Bestandsbauwerks,
- Gründungsempfehlung,
- Angabe des aufnehmbaren Sohldrucks und der zu erwartenden Setzungen (Flachgründung),
- Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial und Verwertung von Rückbaumassen unter geo- und umwelttechnischen Gesichtspunkten,
- Hinweise zum Erd- und Tiefbau,
- Angaben zur Baugrubensicherung und Wasserhaltung,
- Lös- und Verdichtbarkeit der angetroffenen Erdstoffe,
- Ausarbeitung von Empfehlungen für die Planung.

2. Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden neben den einschlägig bekannten Normen und Regelwerken für die Planung der Feldarbeiten sowie für die Erarbeitung des Gutachtens verwendet:

- /1/ Angebotsabfrage mit Aufgabenstellung: Baugrunderkundung Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden, Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt, per E-Mail am 24.04.2020.
- /2/ Angebot: Angebotsnummer IFG AN/2020/120-0 – Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden – Baugrunderkundung, IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen, 24.04.2020.
- /3/ Nachtragsangebot: Angebotsnummer IFG AN/2020/234-0 – Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden – Ergänzungserkundung zur Baugrunderkundung, IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen, 19.08.2020.
- /4/ Geologische Karte der eiszeitlichen bedeckten Gebiete von Sachsen, Blatt Dresden 2668, Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg, 1. Auflage, 1994.
- /5/ Lithofazieskarten Quartär: Blatt Dresden 2668, Hrsg. Zentrales Geologisches Institut Berlin, 1975.
- /6/ Hydrogeologische Karte der DDR: Blatt Dresden W/Dresden O – 1209-3/4, Hrsg. Zentrales Geologisches Institut Berlin, 1. Auflage, 1984.
- /7/ Leitungsauskünfte der Medienträger, Stand 07/2020.
- /8/ AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung, BGBl I 2001, S. 3379 vom 10.12.2001, Stand 2017.
- /9/ LAGA Merkblatt M20 Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, Teil II: Technische Regeln für die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand 05.11.2004.

3. Erkundungsumfang

Die Arbeiten zur Erkundung der Bauwerksgeometrie und der Baugrundverhältnisse erfolgten vom 23.07. bis 24.07.2020. Entsprechend des Angebots vom 24.04.2020 /2/ waren folgende Baugrund- und Bauwerksaufschlüsse geplant:

- Ø eine Horizontalkernbohrung (HKB) im Nassschnittverfahren (Ø 100 mm) in der Stützwand zur Ermittlung der Stützwandstärke und des Wandaufbaus,
- Ø eine Schrägkernbohrung (SKB) im Nassschnittverfahren (Ø 100 mm) am Fuß der Stützwand zur Ermittlung der Gründungstiefen,
- Ø vier Rammkernbohrungen (Kleinbohrungen - RKS) bis 5,0 m u. GOK östlich der Stützwand auf der Böschung zur Erkundung des Baugrunds und des Böschungsaufbaus,
- Ø vier Rammkernbohrungen (Kleinbohrungen - RKS) bis 8,0 m u. GOK westlich der Stützwand im Gehwegbereich zur Erkundung des Wegeaufbaus und der Baugrundverhältnisse,
- Ø vier schwere Rammsondierungen (DPH) bis 8,0 m u. GOK westlich der Stützwand (unmittelbar neben den Rammkernbohrungen) zur Ermittlung der Lagerungsdichte anstehender Böden.

Diese geplanten Aufschlüsse konnten nur zum Teil ausgeführt werden. Die östlich der Stützwand auf der Böschung gelegenen Erkundungsbohrungen mussten alle vorzeitig eingestellt werden, da ab einer Tiefe von 0,6...2,0 m u. GOK kein Bohrfortschritt mehr zu verzeichnen war. In der Sondenspitze wurden bei allen Böschungsbohrungen Granitabplatzungen (roter Meißner Granit, welcher auch in der Stützwand verbaut wurde) aufgefunden, so dass davon auszugehen ist, dass hier eine alte Böschungsbefestigung angetroffen wurde.

Von den schweren Rammsondierungen wurde nur eine ausgeführt, da in allen Gehwegsbohrungen bis 8,0 m u. GOK nur lockere Auffüllungen und aufgeweichter Lösslehm angetroffen wurde, so dass die Ausführung der anderen drei schweren Rammsondierungen keinen weiteren Informationsgewinn erbracht hätte.

Aufgrund der angetroffenen Auffüllungen und des aufgeweichten Lösslehms konnte frühzeitig eine unzureichende Tragfähigkeit bzw. ein unverhältnismäßig hoher Aufwand für eine Flachgründung abgeschätzt werden. Es wurde daher eine ergänzende Baugrunderkundung mit zwei Rotationskernbohrungen (BK) im Gehwegbereich bis in 15,0 m Tiefe empfohlen /3/, welche auch durch den Auftraggeber beauftragt wurden. Anhand dieser Bohrungen können Angaben für eine Tiefgründung der Stützwand bzw. eine tiefliegende Böschungssicherung gemacht werden.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem Planungsbüro sollte zusätzlich die alte Böschungssicherung aus Granitsteinen mit einem Schurf freigelegt und mittels Kernbohrung durchbohrt werden. Anschließend sollte mit einer Rammkernbohrung im Schurf der Baugrund unter der Böschungssicherung erkundet werden.

Die ergänzende Baugrunderkundung mit zwei Rotationskernbohrungen bis 15,0 m Tiefe und einem Schurf in Kombination mit einer Kleinrammbohrung auf der Böschung erfolgte im Zeitraum vom 19.10. bis 20.10.2020.

Eine Übersicht über die Lage der Aufschlüsse aus der Ersterkundung und der ergänzenden Erkundung geben die Anlage 2 (Lagepläne) und die nachfolgenden Tabellen 1 und 2.

Tabelle 1 Übersicht Erkundungsprogramm Bestandsbauwerk

Bohrungsnummer	Lage	Ansatzhöhe [m NHN]	Bohrtiefe [m]	Bohrdurchmesser [mm]
KB 1	Widerlager Süd - ca. 0,7 m unter OK Stützwand - Horizontalkernbohrung zur Bestimmung der Stützwandstärke und Erkundung Wandaufbau	151,67	0,50	100
KB 2	Widerlager Süd - ca. 1,3 m unter OK Stützwand - Schrägkernbohrung zur Bestimmung der Gründungstiefe der Stützwand	151,05	0,60	100

KB Kernbohrung (Bausubstanz)

Die aus den Bausubstanzbohrungen gewonnenen Bohrkerne wurden fotodokumentiert (siehe Anlage 5) und die Bohrlöcher nach den Erkundungsarbeiten mit Beton verschlossen.

Tabelle 2 Übersicht Erkundungsprogramm Baugrund

Bohrungsnummer	Aufschlussart	Lage	Ansatzhöhe [m NHN]	geplante Endteufe [m u. GOK]	erreichte Endteufe [m u. GOK]
BP 1a/1b	RKS	nordöstlich Stützwand, auf der Böschung	150,81	5,00	1,20
BP 2	RKS	östlich Stützwand, auf der Böschung	150,82	5,00	0,80
BP 3	RKS	östlich Stützwand, auf der Böschung	151,00	5,00	2,00
BP 4	RKS	südöstlich Stützwand, auf der Böschung	152,94	5,00	0,60
BP 5	RKS	nordwestlich Stützwand, im Gehwegbestand	151,62	8,00	8,00
BP 6	RKS	westlich Stützwand, im Gehweg - Pflanzstreifen	151,86	8,00	8,00
BP 7	RKS	westlich Stützwand, im Gehweg - Pflanzstreifen	152,56	8,00	8,00
BP 8	RKS	südwestlich Stützwand, im Gehweg - Pflanzstreifen	153,54	8,00	8,00
	DPH			8,00	8,00
Schurf 1	Sch/KB/RKS	östlich Stützwand, auf der Böschung	151,57	bis in den gewachsenen Boden	2,70
BK 1	RKB	südwestlich Stützwand, im Gehwegbestand	153,54	15,00	13,20
BK 2	RKB	nordwestlich Stützwand, im Gehwegbestand	151,44	15,00	15,00

RKS Rammkernsondierung
KB Kernbohrung

DPH schwere Rammsondierung
RKB Rotationskernbohrung

Sch Schurf

Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen (BP 1a/b bis BP 8), der schweren Rammsondierung (DPH bei BP 8), des Schurfs in Kombination mit Kernbohrung und Rammkernsondierung (Schurf 1) sowie der Rotationskernbohrungen (BK 1 und BK 2) sind in Schichtenverzeichnissen und Bohrprofilen (s. Anlage 3) sowie in Baugrundprofilschnitten (s. Anlage 4) dargestellt.

Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurden die Baugrunderkundungsbohrungen mit Bohrgut verfüllt und die Oberfläche in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Aus dem Bohrgut der Baugrunderkundungsbohrungen und den Substanzbohrungen der Stützmauer wurden gestörte und ungestörte Bodenproben sowie Bohrkern für anschließende umwelt-, geo- und bautechnische Untersuchungen entnommen.

4. Baugrundbeschreibung

4.1 Allgemeine geologische und hydrogeologische Verhältnisse

Im Untersuchungsgebiet wird nach geologischem Kartenmaterial (/4/ und /5/) die Festgesteinsbasis bei etwa 130 m HN ausgewiesen. Das Festgestein besteht aus Plänersandstein bzw. Plänermergel (*Kf*).

Im Hangenden der Festgesteins lagern relativ mächtige, Ablagerungen aus fluviatil geprägtem Sand und Kies der Saale-1-Kaltzeit (*fQS1 – Tiefere Mittelterrasse*) sowie Lösslehm der Weichselkaltzeit (*eQW*). Hierbei wird der fluviatile Sand und Kies im Tiefenbereich von ca. 130 m HN bis 140 m HN ausgewiesen. Der Lösslehm steht oberhalb von 140 m HN an und bildet zugleich den oberen Abschluss des Quartärs im Untersuchungsgebiet.

Die Grundwasserführung erfolgt innerhalb der fluviatilen Sande und Kiese sowie innerhalb der Zersatzprodukte des Pläner-Sand- und Mergelsteins. Der Grundwasserpegel wird für den Untersuchungsstandort bei ca. 135 m HN angegeben (Grundwasserflurabstand 10...20 m). Die Hauptgrundwasserfließrichtung ist nach Norden zur Elbe gerichtet.

4.2 Erkundungsergebnisse Wegeaufbau

Die Baugrunderkundungsbohrungen BP 5 bis BP 8 sowie BK 1 und BK 2 erfolgten vom oberhalb der Stützmauer gelegenen Fußweg in den anstehenden Baugrund. Hierbei wurden die Bohrungen BP 5, BK 1 und BK 2 unmittelbar im Fußwegbestand und die Bohrungen BP 6 bis BP 8 im Pflanzstreifen des Baubestands der Coschützer Straße ausgeführt. Bei den Bohrungen im Fußwegbestand wurde ein relativ heterogener Wegeaufbau erkundet. Der Fußweg ist mit einem 8...12 cm dicken Betonpflaster befestigt. Die darunter anstehenden Trag- und Frostschuttschichten reichen bis in Tiefen von 0,40...1,05 m u. GOK.

In der Bohrung BP 5 lagert unter dem Betonpflaster bis in eine Tiefe von 0,2 m u. GOK Splitt in Form von Feinkies ([GE]). Im Liegenden des Splitts stehen eine 10 cm mächtige Schottertragschicht aus einem stark sandigen Kies ([GW]) und eine 10 cm mächtige Frostschutzschicht in Form eines fein- bis mittelkiesigen Sandes ([SE]) an.

Das Betonpflaster wurde bei BK 1 auf einer bis 0,40 m u. GOK reichenden Betonlage verlegt. Im Liegenden des Betons wurde eine 0,65 m mächtige Frostschutzschicht in Form eines kiesigen Sandes ([SW]) erbohrt. Dagegen wurde in der Bohrung BK 2 kein Beton oder eine Frostschutzschicht aufgeschlossen. Hier lagert das Betonpflaster auf einer Schottertragschicht aus einem stark sandigen Kies ([GW]), welche bis 0,80 m u. GOK ansteht.

Das Betonpflaster und die Betontragschicht erhält die Bezeichnung **Schicht 1a**. Der ungebundene Wegeaufbau aus Splitt, Schotter und Sand wird zur **Schicht 1b** zusammengefasst.

Im Liegenden des Wegeaufbaus steht eine Auffüllung aus einem organischen Sand-Schluff-Gemisch an (siehe Kapitel 4.3).

Im Bereich der Pflanzstreifen des Baumbestands wurde mit den Bohrungen BP 6 bis BP 8 eine relativ mächtige Mutterbodenschicht ([OH] – **Schicht 0**) mit Mächtigkeiten von 0,8 bis 1,2 m aufgeschlossen. Auch hier lagert unter dem Mutterboden eine Auffüllung aus einem organischen Sand-Schluff-Gemisch.

4.3 Erkundungsergebnisse Baugrund

Im Liegenden des ungebundenen Wegeaufbaus sowie dem Mutterboden der Pflanzstreifen wurde in allen Bohrungen eine Auffüllung in Form eines organischen und kiesigen Sand-Schluff-Gemischs ([SU*], [UL] – **Schicht 2**) mit lockerer bis sehr lockerer Lagerung erbohrt. Die Auffüllung steht im Bereich des Fußweges der Coschützer Straße bis 1,4...1,7 m u. GOK an.

Östlich der Stützwand wurden auf der Bestandsböschung vier Rammkernsondierungen BP 1a/b bis BP 4 ausgeführt. Hierbei wurde die Bohrung BP 1 wiederholt, da bei einer Bohrtiefe von 1,2 m kein Sondierfortschritt mehr zu verzeichnen war. Beim 2. Ansatz musste die Bohrung ebenfalls bei 1,2 m u. GOK wegen eines Sondierhindernisses eingestellt werden. Auch die anderen drei Bohrungen mussten vor Erreichen der geplanten Bohrendtiefe eingestellt werden. In den Bohrungen wurde bis zu erreichten Bohrtiefe von 0,60...2,00 m u. GOK eine Auffüllung in Form eines organischen und kiesigen Sand-Schluff-Gemischs erbohrt, die der Auffüllung unter dem Wegebestand gleicht. Die Auffüllung im Böschungsbereich wird daher der Schicht 2 hinzugerechnet.

Mit dem Schurf 1 wurde die Ursache der Bohrabbrüche näher untersucht. Es wurde im Schurf eine Böschungsbefestigung aus Granitsteinen freigelegt. Es handelt sich hierbei um ein Deckwerk ohne Mörtelverbund. Mit einer Kernbohrung wurde diese Böschungsbefestigung durchbohrt, um anschließend mittels Rammkernbohrung des gewachsenen Bodenhorizont zu erreichen.

Hierbei wurde festgestellt, dass das Deckwerk ca. 15 cm stark ist und aus dem gleichen Granit (roter Meißner Granit) wie die Stützmauer besteht. Es ist anzunehmen, dass die Böschungsbefestigung im Zuge des Stützwandbaus eingebaut wurde.

Mit der Rammkernbohrung im Schurf wurde festgestellt, dass auch unter der Böschungsbefestigung Auffüllmaterial ansteht. Auch diese Auffüllung gleicht der Auffüllung im Gehwegbereich bzw. der Auffüllung über der Böschungsbefestigung und wird ebenfalls zur Schicht 2 hinzugerechnet. Die Auffüllung unter dem Granitdeckwerk wurde mit einer Mächtigkeit von 1,15 m aufgeschlossen und geht dann in Lösslehm über.

In allen Baugrunderkundungsbohrungen wurde im Liegenden der Auffüllung Lösslehm erbohrt. Der Lösslehm ist relativ homogen und besteht aus einem stark tonigen und feinsandigen Schluff (TM – **Schicht 3**) mit überwiegend steifer bis weicher Konsistenz. Lokal kann der Lösslehm auch eine steife bis halbfeste Konsistenz aufweisen. Der Lösslehm wurde nur in den Bohrungen BK 1 und BK 2 durchbohrt. Die Lösslehmschicht reicht in den beiden Bohrungen bis 9,5...11,2 m u. GOK (ca. 140...144 m NHN).

Mit den beiden Bohrungen BK 1 und BK 2 wurde unter dem Lösslehm der im geologischen Kartenmaterial ausgewiesene fluviatile Sand erbohrt. Der fluviatile Sand wurde in Form eines stark schluffigen, kiesigen und steinigen Sandes (SU* – **Schicht 4**) in mitteldichter bis dichter Lagerung erkundet. In Bohrung BK 1 wurde in einer Tiefe von 13,2 m Gerölle innerhalb des fluviatilen Sandes angetroffen, die nicht durchbohrt werden konnten. Der Bohrvorgang wurde bei Bohrung BK 1 daher bei 13,2 m u. GOK eingestellt. Die Bohrung BK 2 konnte bis zur geplanten Endteufe von 15,0 m u. GOK abgesetzt werden, der Bohrvorgang war jedoch sehr schwierig. Die fluviatile Sandschicht wurde hierbei jedoch nicht durchteuft. Aufgrund der eingelagerten Gerölle ist die Schicht 4 nicht sondierbar. Daher wurde auf die Ausführung einer schweren Rammsondierung (DPH) bis 15,0 m u. GOK verzichtet. Die Einschätzung der Lagerungsdichte erfolgt durch die Bohrergergebnisse.

Grundwasser oder Festgestein wurde in keiner Erkundungsbohrung nachgewiesen.

Der Schichtenverlauf der einzelnen Schichten kann im Längsschnitt bzw. den Querprofilen der Anlage 4 sowie Details zu den angetroffenen Schichten in der Anlage 3 (Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile) eingesehen werden.

6. Laboruntersuchungen

6.1 Umwelttechnische Laboruntersuchungen

Für die Schadstoffuntersuchung der bei Erdarbeiten eventuell anfallenden Aushubmassen wurden aus den Aufschlüssen BP 1a/b bis BP 8 Teile der Einzelproben der Auffüllung (Schicht 2) zur Mischprobe **MP-1** und Teile der Einzelproben des Lösslehms (Schicht 3) zur Mischprobe **MP-2** zusammengefasst. Diese Mischproben wurden dem akkreditierten chemischen Labor EUROFINS Umwelt Ost GmbH NL Freiberg zur Analyse nach LAGA TR Boden (2004) /9/ übergeben. Die Anlage 6.1 enthält den vollständigen Prüfbericht der beiden Analysen.

In den nachfolgenden Tabellen 3 und 4 sind die Analyseergebnisse den Zuordnungswerten der LAGA TR Boden (2004) gegenübergestellt. Der Ansatz der Z 0 - Zuordnungswerte erfolgt für die Mischprobe MP-1 für Sand und für die Mischprobe MP-2 für Lehm, da die Auffüllungen als schwachbindige bis gemischtkörnige Böden gelten (sichere Seite) und der Lösslehm durchgängig bindig und feinkörnig ist.

Tabelle 3 Analysen- und/ Zuordnungswerte für Bodenabtrag (Feststoff)

Parameter	Einheit	MP-1	MP-2	Zuordnungswerte nach LAGA TR Boden /9/				
				Z 0 (Sand)	Z 0 (Lehm)	Z 0*1)	Z 1	Z 2
MKW C10-C22	mg/kg TS	< 40	< 40	100	100	200	300	1.000
MKW C10-C40	mg/kg TS	< 40	< 40	-	-	400	600	2.000
EOX	mg/kg TS	< 1	< 1	1	1	1	3	10
PAK (EPA)	mg/kg TS	28,7	n.b.	3	3	3	3	30
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	1,0	< 0,05	0,3	0,3	0,6	0,9	3
TOC	Ma.-% TS	3,4	0,2	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Arsen	mg/kg TS	37,0	11,2	10	15	15	45	150
Blei	mg/kg TS	94	15	40	70	140	210	700
Cadmium	mg/kg TS	0,7	< 0,2	0,4	1	1	3	10
Chrom (ges.)	mg/kg TS	37	34	30	60	120	180	600
Kupfer	mg/kg TS	35	15	20	40	80	120	400
Nickel	mg/kg TS	23	28	15	50	100	150	500
Quecksilber	mg/kg TS	0,45	< 0,07	0,1	0,5	1,0	1,5	5
Zink	mg/kg TS	179	58	60	150	300	450	1.500
Bewertung Feststoffanalyse:		Z 2	Z 0					

- 1) maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe „Ausnahmen von der Regel“ für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II.1.2.3.2 LAGA TR Boden)
- 2) n.b. = Summenparameter nicht berechenbar, da Einzelparameter unter der Nachweisgrenze liegen

Tabelle 4 Analysen- und/ Zuordnungswerte für Bodenabtrag (Eluat)

Parameter	Einheit	MP-1	MP-2	Zuordnungswerte nach LAGA TR Boden /9/				
				Z 0 ¹⁾	Z 0 ^{*1)}	Z 1.1 ²⁾	Z 1.2 ²⁾	Z 2 ²⁾
Arsen	µg/l	60	< 1	14	14	14	20	60 (120 ³⁾)
Blei	µg/l	25	< 1	40	40	40	80	200
Cadmium	µg/l	< 0,3	< 0,3	1,5	1,5	1,5	3	6
Chrom (ges.)	µg/l	6	1	12,5	12,5	12,5	25	60
Kupfer	µg/l	12	< 5	20	20	20	60	100
Nickel	µg/l	4	< 1	15	15	15	20	70
Quecksilber	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	2
Zink	µg/l	47	< 10	150	150	150	200	600
Chlorid	mg/l	< 1,0	34	30	30	30	50	100
Sulfat	mg/l	7,3	7,7	20	20	20	50	200
pH-Wert	-	8,3	8,5	6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12
el. Leitfähigkeit	µS/cm	114	250	250	250	250	1.500	2.000
Bewertung Eluatanalyse:		Z 2	Z 1.2					
Bewertung Feststoffanalyse:		Z 2	Z 0					
Gesamtbewertung		Z 2	Z 1.2					

1) Zuordnungswerte für die Verwendung in bodenähnlichen Anwendungen nach Tab II.1.2-3 LAGA TR Boden

2) Zuordnungswerte für den eingeschränkten Einbau in technischen Bauwerken nach Tab. II.1.2-5 LAGA TR

3) bei natürlichen Böden bis 120 µg/l

Die **Mischprobe MP-1** aus der Auffüllung weist sowohl im Feststoff als auch im Eluat erhöhte Parameterkonzentrationen an Schwermetallen, PAK und TOC auf. Maßgebend für die Bewertung sind hierbei der PAK- bzw. Benzo(a)pyrengelhalt und der TOC-Gehalt im Feststoff sowie die Arsenkonzentration im Eluat, welche die Z 2-Zuordnungswerte knapp unterschreiten. Die Auffüllung ist daher als Z 2-Material zu deklarieren. Eine Wiederverwendung der Auffüllung am Untersuchungsstandort ist aus umwelttechnischer Sicht möglich. Bei einer Verwertung an einem anderen Standort sind die Z 2 - Einbaukriterien (Einbauklasse 2 - eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen) einzuhalten.

Die **Mischprobe MP-2** aus dem Lösslehm weist lediglich im Eluat einen leicht erhöhten Chloridgehalt von 34 mg/l auf, welcher den Zuordnungswert Z 1.2 für Chlorid von 50 mg/l noch deutlich unterschreitet. Der Lösslehm ist daher als Z 1.2-Material zu deklarieren. Ein Wiedereinbau am Untersuchungsstandort ist aus umwelttechnischer Sicht uneingeschränkt möglich. Bei einer Verwertung an einem anderen Standort sind die Einbaukriterien für Z 1.2-Material (Einbauklasse 1 - eingeschränkt offener Einbau - in hydrogeologisch günstigen Gebieten) einzuhalten.

Sollte eine Entsorgung für den Bodenabtrag angestrebt werden, so kann die Auffüllung auf einer Erdstoffdeponie mit der Zulassung für Z 2-Material und der Lösslehm auf einer Erdstoffdeponie mit der Zulassung für Z 1.2-Material entsorgt werden. Es gilt sowohl für die Auffüllung als auch für den Lösslehm die **Abfallschlüsselnummer 17 05 04** (Boden und Steine ohne Schadstoffe in gefährlich hohen Konzentrationen).

6.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Zur Bestimmung der bodenmechanischen Kennwerte der anstehenden Lockergesteinsschichten sowie der Beschreibung der Homogenbereiche wurden an gestörten Einzelproben die Korngrößenverteilung nach DIN 18123, die Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN 18122, der natürliche Wassergehalt nach DIN 18121 und der Glühverlust nach DIN 18128 ermittelt. Zusätzlich wurde an zwei ungestörten Bodenproben aus der Bohrung BK 1 jeweils ein Druck-Setzungs-Versuch zur Ermittlung des Steifemoduls und an vier ungestörten Proben der Bohrungen BK 1 und BK 2 die Bestimmung der undrainierten Kohäsion mittels Taschenflügelsonde durchgeführt. In nachfolgender Tabelle 5 sind die Untersuchungsergebnisse der gestörten Bodenproben zusammengefasst dargestellt. Die Ergebnisse der Druck-Setzungs-Versuche und der Scherversuche mit Taschenflügelsonde an den ungestörten Bodenproben aus BK 1 und BK 2 sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Tabelle 5 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche – gestörte Proben

Bohrung	BP 3	BP 4	BP 5	BP 5	BP 6	BP 7	BP 7	BP 8
Proben	P1	P1	P2	P3	P2	P1	P2	P1
Entnahmetiefe [m]	0,0...1,0	0,0...0,6	1,6...2,0	3,0...3,5	4,0...6,0	1,0...1,6	4,0...6,0	2,0...4,0
Schicht-Nr.	2	2	3	3	3	2	3	3
nat. Wassergehalt [%]	15,5	4,3	17,4	18,3	19,4	15,7	19,8	19,9
Glühverlust [%]	n.b.	5,8	4,0	n.b.	4,4	5,0	n.b.	n.b.
Fließgrenze [%]	n.b.	n.b.	n.b.	36,7	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Ausrollgrenze [%]	n.b.	n.b.	n.b.	17,7	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Plastizitätszahl [%]	n.b.	n.b.	n.b.	19,0	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Konsistenzzahl [-]	n.b.	n.b.	n.b.	0,97	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Konsistenz	halbfest	/	halbfest	steif	steif	halbfest	steif	steif
Tonanteil [%]	4,8	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	17,4
Schluffanteil [%]	35,4	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	72,4
Sandanteil [%]	36,8	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	10,1
Kiesanteil [%]	23,0	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	0,2
kf-Wert [m/s]	$2,1 \times 10^{-7}$							$2,2 \times 10^{-9}$
Formel nach	BEYER	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	BIALAS
Bewertung nach DIN 18130-1	schwach durchlässig							schwach durchlässig
Bodenart nach DIN 4022	S-U, g*, t Sand bis Schluff, stark kiesig, tonig	S, u*, g - Sand, stark schluffig, kiesig	U, t*, fs Schluff, stark tonig, feinsandig	U, t*, fs Schluff, stark tonig, feinsandig	U, t*, fs Schluff, stark tonig, feinsandig	S, u*, g - Sand, stark schluffig, kiesig	U, t*, fs Schluff, stark tonig, feinsandig	U, t*, fs Schluff, stark tonig, feinsandig
Bodengruppe nach DIN 18196	[SU*] Sand, stark schluffig	[SU*] Sand, stark schluffig	TM Ton, mittelplastisch	TM Ton, mittelplastisch	TM Ton, mittelplastisch	[SU*] Sand, stark schluffig	TM Ton, mittelplastisch	TM Ton, mittelplastisch
Anlage Prüfprotokoll	Anlage 6.4	Anlage 6.2 Anlage 6.5	Anlage 6.2 Anlage 6.5	Anlage 6.2 Anlage 6.3	Anlage 6.2 Anlage 6.5	Anlage 6.2 Anlage 6.5	Anlage 6.2	Anlage 6.4

n.b. nicht bestimmt

Auffüllung - Schicht 2

Die Auffüllung (Schicht 2) ist nach Auswertung der Kornverteilungskurve sehr weitgestuft und enthält in etwa gleiche Anteile an Sand und Schluff. Der anhand der Kornverteilung abgeleitete Durchlässigkeitsbeiwert nach BEYER beträgt $k_f = 2,1 \times 10^{-7}$ m/s. Die Schicht 2 ist damit nach DIN 18130-1 als schwach wasserdurchlässig zu bewerten. Aufgrund des hohen Feinkornanteils von mehr als 15 M.-% gilt die Schicht 2 als sehr frostempfindlich (F3-Boden nach ZTV E-StB 17).

Die ermittelten Wassergehalte der Auffüllung schwanken zwischen 4,3 M.-% und 15,7 M.-%. Die starken schwankenden Wassergehalte der Schicht 2 sind insbesondere auf die teilweise sehr heterogene Zusammensetzung der Auffüllung zurückzuführen.

Die Auffüllung weist einen Glühverlust von $v_{gl} = 5,0 \dots 5,8$ M.-% auf und gilt nach DIN 4022 somit als organogener Boden, was durch den ermittelten TOC-Gehalt (siehe Kapitel 6.1, Tabelle 3) von 3,4 M.-% bestätigt wird.

Lösslehm - Schicht 3

Der Lösslehm (Schicht 3) gilt nach Auswertung der Sieb-Schlamm-Analyse als stark toniger und feinsandiger Schluff. Der anhand der Kornverteilung abgeleitete Durchlässigkeitsbeiwert nach BIALAS beträgt $k_f = 2,2 \times 10^{-9}$ m/s. Die Schicht 2 ist damit nach DIN 18130-1 als sehr schwach wasserdurchlässig zu bewerten. Aufgrund des hohen Feinkornanteils von mehr als 15 M.-% gilt die Schicht 3 als sehr frostempfindlich (F3-Boden nach ZTV E-StB 17).

Die ermittelten Wassergehalte des Lösslehms liegen relativ dicht beieinander und betragen $w_n = 17,4 \dots 19,9$ M.-% (zu meist steife Konsistenz). Die Wassergehalte erhöhen sich mit zunehmender Tiefe nur leicht. Aufgrund der nur geringen Wassergehaltsschwankungen ist auch nur mit geringen Konsistenzänderungen innerhalb der Schicht 3 zu rechnen.

Entsprechend der Konsistenzgrenzenbestimmung nach ATTERGERG wurde für den Lösslehm eine Fließgrenze von $w_L = 36,7$ % und eine Plastizitätszahl von $I_P = 19,0$ % ermittelt. Der Lösslehm gilt daher nach DIN 18196 als mittelplastischer Ton (TM) und ist damit nur mäßig konsistenzveränderlich bei Wasserzugabe.

Für den Lösslehm wurden Glühverluste von $v_{gl} = 4,0 \dots 4,4$ M.-% ermittelt. Nach DIN 4022-1 gilt der Lösslehm als anorganischer Boden, was durch den ermittelten TOC-Gehalt (siehe Kapitel 6.1, Tabelle 3) von 0,2 M.-% bestätigt wird.

Tabelle 6 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche – ungestörte Proben

Bohrung	BK 1	BK 1	BK 2	BK 2
Proben	P3	P4	P1	P2
Entnahmetiefe [m]	7,0...7,1	8,2...8,3	6,0...6,2	7,5...7,6
Schicht-Nr.	3	3	3	3
nat. Wassergehalt [%]	22,4	16,3	n.b.	n.b.
undrainierte Kohäsion c_u [kN/m ²]	46,6	26,3	56,8	50,6
Feuchtdichte [g/cm ³]	2,15	2,18	n.b.	n.b.
Trockendichte [g/cm ³]	1,75	1,87	n.b.	n.b.
Steifemodul E_s bei Normalspannung = 200 kN/m ² [MN/m ²]	4,9	10,5	n.b.	n.b.

n.b. nicht bestimmt

Die undrainierte Kohäsion des Lösslehms wurde mit $c_u = 26,3...56,8$ kN/m² bestimmt (siehe Anlage 6.7), was für einen weichen bis steifen Lösslehm (TM - mittelplastischer Ton) typisch ist. Die mittlere undrainierte Kohäsion beträgt $c_u \sim 45$ kN/m².

Anhand der Druck-Setzungs-Versuche (siehe Anlage 6.6) wird für den Lösslehm ein Bemessungssteifemodul von $E_s = 5$ MN/m² angesetzt.

7. Baugrundmodell

7.1 Baugrundsichtung

In Auswertung der vorliegenden Aufschluss- und Laborergebnisse sind entlang der Stützwand folgende Bodenhorizonte vorhanden (vgl. Anlage 3 und Anlage 4):

Tabelle 7 Baugrundsichten

Schicht-Nr.	Bezeichnung	Kurzzeichen	Zustandsform
0	Mutterboden	[OH]	locker gelagert, halbfest
1a	Betonpflaster und Betontragschicht	-	-
1b	ungebundener Wegeaufbau Schottertragschicht, Frostschutzschicht und Splitt	[SE], [SW], [GE], [GW]	locker bis mitteldicht gelagert
2	Auffüllung Sand bis Schluff, kiesig bis stark kiesig, tonig, organisch, lokal steinig, mit Bauschutt und Mutterboden vermischt	[SU*], [UL]	locker bis sehr locker gelagert, schwach bindig, halbfest
3	Lösslehm Schluff, stark tonig, feinsandig	TM	steif bis weich, lokal halbfest
4	fluvialer Sand Sand, stark schluffig, steinig, kiesig	SU*	mitteldicht bis dicht gelagert

7.2 Bodenmechanische Kennwerte

Zur Durchführung von erdstatischen Berechnungen sowie für Tiefbauplanungen werden folgende bodenmechanischen Kennwerte in Tabelle 8 angegeben, welche in Auswertung der ingenieurgeologischen Feldansprache, den bodenmechanischen Laborversuchen sowie mit Hilfe tabellierter und regionaler Erfahrungswerte nach EAU und DIN 1055 festgelegt wurden.

Tabelle 8 Bodenmechanische Kennwerte

Nr.	Bodenart	Kurz- zeichen	cal. g	cal. g'	cal. f'	cal. c'	cal. c _u	cal. q _c	cal. E _s	cal. k _f
0	Mutterboden locker gelagert, halbfest	[OH]	17	7	-	-	-	-	-	-
1a	Betonpflaster und Betontragschicht	-	25	15	-	-	-	-	-	-
1b	ungebundener Wegeaufbau Schottertragschicht, Frost- schuttschicht und Splitt, lo- cker bis mitteldicht gelagert	[SE], [SW], [GE], [GW]	19	10	35	0	0	10	50	1,0x10 ⁻³
2	Auffüllung Sand bis Schluff, kiesig bis stark kiesig, tonig, organisch, lokal steinig, mit Bauschutt und Mutterboden vermischt, locker bis sehr lo- cker gelagert, schwach bin- dig, halbfest	[SU*], [UL]	17	9	30	2	5	1	2	2,0x10 ⁻⁷
3	Lösslehm Schluff, stark tonig, feinsan- dig, steif bis weich, lokal halbfest	TM	21	11	25	10	45	3	5	2,0x10 ⁻⁹
4	fluvialer Sand Sand, stark schluffig, steinig, kiesig, mitteldicht bis dicht gelagert	SU*	20	11	37	0	0	20	70	1,0x10 ⁻⁵

cal. g cal. Bodendichte, erdfeucht [kN/m³]
cal. f' cal. Reibungswinkel [°]
cal. c_u cal. undrainierte Kohäsion [kN/m²]
cal. E_s cal. Steifemodul [MN/m²]

cal. g' cal. Bodendichte unter Auftrieb [kN/m³]
cal. c' cal. Kohäsion [kN/m²]
cal. q_c cal. Spitzenwiderstand der Drucksonde [MN/m²]
cal. k_f cal. Durchlässigkeitskoeffizient [m/s]

7.3 Bodenklassen nach VOB-C 2012 (alt)

Für Tiefbauleistungen können nach o.g. Norm folgende Bodenklassen angesetzt werden. Diese Norm ist jedoch nicht mehr Stand der Technik und die Angaben erfolgen somit nur informativ.

Tabelle 9 Bodenklassen

Nr.	Bodenart	Bodenklasse DIN 18196 (Kurzzeichen)	Bodenklasse DIN 18 300 (Erdarbeiten)	Bodenklasse DIN 18301 (Bohrarbeiten)	Frostempfindlich- keit ZTV E-StB 17
0	Mutterboden locker gelagert, halbfest	[OH]	1	BO 1	F3
1a	Betonpflaster und Betontragschicht	-	-	-	F1
1b	ungebundener Wegeaufbau Schottertragschicht, Frostschuttschicht und Splitt, locker bis mitteldicht gelagert	[SE], [SW], [GE], [GW]	3	BN 1	F1
2	Auffüllung Sand bis Schluff, kiesig bis stark kiesig, tonig, organisch, lokal steinig, mit Bauschutt und Mutterboden vermischt, locker bis sehr locker gelagert, schwach bindig, halbfest	[SU*], [UL]	4	BN 2, BB 3, BO 1 BS 1, BS 3	F3
3	Lösslehm Schluff, stark tonig, feinsandig, steif bis weich, lokal halbfest	TM	4	BB 2	F3
4	fluviatiler Sand Sand, stark schluffig, steinig, kiesig, mit- teldicht bis dicht gelagert	SU*	5	BN 2 BS 2, BS 3	F3

7.4 Homogenbereiche nach VOB-C 2019 (neu)

Zur Ausschreibung von Tiefbauleistungen (Erd-, Bohr, Ramm, Rüttel- und Pressarbeiten) nach aktueller Norm sind dem Baugrund am Untersuchungsstandort folgende Homogenbereiche zuzuordnen:

Tabelle 10 Festlegung der Homogenbereiche

Schichten	DIN 18300 Erdarbeiten	DIN 18301 Bohrarbeiten	DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
Schicht 0 - Mutterboden locker gelagert, halbfest	EA 0	nicht relevant	nicht relevant
Schicht 1a - Betonpflaster und Betontragschicht	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
Schicht 1b - ungebundener Wegeaufbau Schottertragschicht, Frostschuttschicht und Splitt, locker bis mitteldicht gelagert	EA 1	nicht relevant	nicht relevant
Schicht 2 - Auffüllung Sand bis Schluff, kiesig bis stark kiesig, tonig, organisch, lokal steinig, mit Bauschutt und Mutterboden vermischt, locker bis sehr locker gelagert, schwach bin- dig, halbfest	EA 2	BA 1	RRPA 1
Schicht 3 - Lösslehm Schluff, stark tonig, feinsandig, steif bis weich, lokal halbfest	EA 3	BA 2	RRPA 2
Schicht 4 - fluviatiler Sand Sand, stark schluffig, steinig, kiesig, mittel- dicht bis dicht gelagert	nicht relevant	BA 3	RRPA 3

Das Lösen des Homogenbereichs EA 0 (Mutterboden) ist nicht Bestandteil von Erdarbeiten, sondern wird den Landschaftsbauarbeiten zugeordnet. Gemäß DIN 18320 (Landschaftsbauarbeiten) ist die Bodengruppe nach DIN 18915 und der Stein- und Blockanteil für den Mutterboden anzugeben. Der Mutterboden entspricht der Bodengruppe 6 nach DIN 18915 und enthält weniger als 5 % Steine und keine Blöcke.

Tabelle 11 Kennwerte der Homogenbereiche

Homogenbereiche	EA 1	EA 2 / BA 1 / RRPA 1	EA 3 / BA 2 / RRPA 2	BA 3 / RRPA 3
dazugehörige Schichten	1b	2	3	4
Bodengruppe DIN 18196	[SE], [SW], [GE], [GW]	[SU*], [UL]	TM	SU*
ortsübliche Bezeichnung	ungebundener Wegeaufbau	Auffüllung	Lösslehm	fluvialer Sand
Massenanteil Ton [%]	< 1	0...10	15...20	0...5 ¹⁾
Massenanteil Schluff [%]	0...5	15...50	65...80	10...30 ¹⁾
Massenanteil Sand [%]	10...90 ¹⁾	20...70	5...15	50...70 ¹⁾
Massenanteil Kies [%]	10...90 ¹⁾	5...30	< 1	5...15 ¹⁾
Massenanteil Steine [%]	< 5 ¹⁾	5...30 ¹⁾	0	10...40 ¹⁾
Massenanteil Blöcke [%]	< 1 ¹⁾	0...10 ¹⁾	0	5...30 ¹⁾
Dichte [g/cm³]	1,8...2,0 ¹⁾	1,6...1,8 ¹⁾	2,0...2,2	1,9...2,1 ¹⁾
undrainierte Scherfestigkeit [kN/m²]	0	0...10 ¹⁾	20...60	0
Kohäsion [kN/m²]	0	0...5 ¹⁾	5...15 ¹⁾	0
Wassergehalt [%]	1...10 ¹⁾	3...20	15...25	15...25 ¹⁾
Konsistenz	n.b.	halbfest	weich bis steif, lokal halbfest	n.b.
Konsistenzzahl I _c	n.b.	1,00...1,25	0,5...1,25	n.b.
Plastizitätszahl I _p	n.b.	0...10 ¹⁾	15...25	n.b.
Lagerung	locker bis mitteldicht	sehr locker bis locker	n.b.	mitteldicht bis dicht
Lagerungsdichte D	0,15...0,5	0,05...0,30	n.b.	0,30...0,80
organischer Anteil [%]	< 1 anorganischer Boden, Mineralboden	5...10 organogener Boden, Mineralboden mit organischen Beimengungen	0...5 anorganischer Boden, Mineralboden	< 1 anorganischer Boden, Mineralboden
Frostempfindlichkeit (nach ZTVE StB 17)	F1	F3	F3	F3
LAGA Bewertung (Verwertbarkeit)	-	Z 2	Z 1.2	-
Abfallschlüsselnummer	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04

Legende:

- 1) an Hand von Erfahrungswerten und der ingenieurgeologischen Feldansprache geschätzt, keine Laborversuche
n.b. nicht bestimmbar

8. Gründungsempfehlungen

Nach derzeitigem Planungsstand soll die Stützwand ersatzneugebaut werden. Da im Bereich der Bestandsmauer Auffüllungen bis ca. 2,0 m u. GOK und im Liegenden der Auffüllung aufgeweichter Lösslehm bis ca. 9,5...11,2 m u. GOK anstehen, die eine nur geringe bis sehr geringe Tragfähigkeit aufweisen ($E_s = 2...5 \text{ MN/m}^2$), wird eine Flachgründung des Ersatzneubaus nicht empfohlen. Für eine Flachgründung wären Absetztiefen erforderlich, die als unwirtschaftlich gelten, da erhebliche Aufwendungen für Erdaushub, Baugrubenverbau, Medienverlegung (Eingriff in den Straßenbestand) und Schaffung von Zugänglichkeiten zum Baubereich erforderlich wären.

Auch von einer Alternativlösung zum Einbau einer Spundwand zur Straßenabsicherung auf der Böschung wird abgeraten. Auch hier wären erhebliche Aufwendungen erforderlich, die als unwirtschaftlich gelten, da zum einen große Einbindetiefen der Spundwanddielen und Rückverankerungen erforderlich wären. Insbesondere die Rückverankerung stellt erhebliche Probleme dar, da hierfür zum einen die Zugänglichkeit nur eingeschränkt oder gar nicht möglich wäre und zum anderen eine Medienverlegung aus dem Gehwegbestand erforderlich wäre. Zugleich kann aufgrund der im Süden und Osten angrenzenden Bebauung eine Schädigung des Gebäudebestands durch das Einrammen von Spundwanddielen nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher auch vom Einbau von Rammpfählen abgeraten.

Aus den oben genannten Gründen wird für die Böschungssicherung eine Bohrpfahlwand oder eine Tiefgründung der Stützwand auf Bohrpfählen empfohlen. Für den Einsatz von Bohrpfählen ist die EA-Pfähle zu beachten. Die EA-Pfähle fordert für Pfähle eine Mindesteinbindetiefe in tragfähigen Baugrund von 2,50 m im Lockergestein bzw. von 0,5 m in Festgestein mit einer einaxialen Druckfestigkeit $q_u > 500 \text{ kN/m}^2$ sowie eine Mächtigkeit der tragfähigen Schicht unter der Pfahlspitze von $> 1,5 \text{ m}$. Als tragfähiges Lockergestein im Sinne dieser Empfehlung gelten nichtbindige Böden mit einem Sondierwiderstand $q_c \geq 7,5 \text{ MN/m}^2$ sowie bindige Böden mit einer Kohäsion des undrainierten Bodens $c_u > 100 \text{ kN/m}^2$. Unter diesen Voraussetzungen kann die Gefahr des Durchstanzens sowie bauwerksschädlicher Setzungen aus liegenden Schichten ausgeschlossen werden. Unabhängig davon sollten die Pfahlfüße in Bereichen mit $q_c \geq 10 \text{ MN/m}^2$ abgesetzt werden.

Im vorliegenden Fall sind die locker bis sehr locker gelagerte Auffüllung (Schicht 2) und der steife bis weiche Lösslehm (Schicht 3) als unzureichend tragfähiger Baugrund zu werten. Der mitteldicht bis dicht gelagerte fluviatile Sand (Schicht 4) gilt als ausreichend tragfähiges Lockergestein.

Die Mindestabsetztiefe muss somit im südlichen Bereich der Stützwand bei 12 m unter OK Fußweg (ca. 141,5 m NHN) und im nördlichen Bereich der Stützwand bei 13,7 m u. OK Fußweg (ca. 137,7 m NHN) liegen. Die zuvor genannten Angaben sind als formale Mindestanforderungen zu verstehen, welche keinesfalls unterschritten werden dürfen.

Für die Ermittlung des horizontalen Bettungsmoduls k_s zur Ableitung von Horizontallasten bei Bohrpfählen kann der Steifemodul aus Tabelle 8 mit $k_s = E_s/D$ verwendet werden. Für die Berechnung von Bohrpfählen können die Kennwerte aus Tabelle 12 angesetzt werden:

Tabelle 12 Pfahlsitzenwiderstand und Pfahlmantelreibung von Bohrpfählen

Nr.	Bodenart	Kurz-zeichen	Pfahlmantelreibung $q_{s,k}$ [kN/m ²]	Pfahlsitzenwiderstand $q_{b,k}$ [kN/m ²]		
				s/Ds = 0,02	s/Ds = 0,03	s/Ds = 0,10 (= sg)
0 bis 3	Mutterboden, Betonpflaster, Betonbefestigung, ungebundene Wegbefestigung, Auffüllung und Lösslehm	[OH], [SE], [SW], [GE], [GW], [SU*], [UL], TM	-	-	-	-
4	fluviatiler Sand	SU*	140	1.600	2.000	4.000

Quelle: EA Pfähle, 2012, Seite 107 ff.

Sollten ungeachtet der o.g. Empfehlungen Rückverankerungen (Verpressanker) z.B. für den Verbau oder für eine Spundwandsicherung notwendig werden, so sind folgende in Tabelle 13 angegebenen Kennwerte anzusetzen. Die in Tabelle 13 angegebenen Grenzbruchlasten für nicht bindiges Lockergestein beziehen sich auf übliche Verpresskörper im Durchmesser von 100 bis 150 mm. Für nicht bindige Böden wurden als Krafteintragungslängen 3 m, 6 m und 9 m und für bindige Böden 5 m, 8 m und 11 m gewählt. Zwischenwerte können interpoliert werden.

Tabelle 13 Grenzbruchlasten/Mantelreibung für Verpressanker

Krafteintragungslängen		5 m m. N.	5 m o. N.	8 m m. N.	8 m o. N.	11 m m. N.	11 m o. N.
Mantelreibung für bindige Böden	Schicht 2	-	-	-	-	-	-
	Schicht 3	210 kN/m ²	120 kN/m ²	150 kN/m ²	90 kN/m ²	120 kN/m ²	80 kN/m ²
Krafteintragungslängen		3 m		6 m		9 m	
Grenzbruchlasten für nicht bindige Böden	Schicht 4	450 kN		600 kN		850 kN	

Quelle: Grundbau Taschenbuch, Teil 2, 2017, Seite 411 ff.

m. N. mit Nachverpressen
o. N. ohne Nachverpressen

9. Hinweise zum Straßen- und Erdbau

9.1 Hinweise zur Entwässerung Ersatzbauwerk

Für die Hinterfüllung der neuen Stützwand ist die WAS 7 anzuwenden. Die im Untersuchungsgebiet anstehenden Böden gelten als schwach bis sehr schwach wasserdurchlässig, so dass der Einbau einer Rückentwässerung mit Sickerschicht und Grundrohr erforderlich wird. Es wird empfohlen, den Hinterfüllbereich vorzugsweise als Entwässerungsbereich mit grobkörnigen Böden nach ZTV E-StB 17 zu hinterfüllen (Regelfallhinterfüllung nach FGSV M HifüBau, Bild 14, Ausgabe 2017).

9.2 Allgemeine Hinweise zur Herstellung der Bohrpfahlwand

Vor dem Absetzen der Bohrpfähle wird das Herstellen einer Bohrebene durch Überschüttung mit Frostschutz oder vergleichbaren Material empfohlen. Hierfür sind Leerbohrungen für die Bohrpfähle vorzusehen. Generell ist beim Erdbau zu beachten, dass bauzeitliche Böschungen mit einer Neigung von 45° herzustellen sind. Das gilt auch für die Bohrebene.

Anhand der erkundeten Bodenschichten ist nicht mit einem Rohreintrieb bei der Herstellung der Bohrpfähle zurechnen, so dass auf das Bohren mit Wasserauflast verzichtet werden kann.

9.3 Wasserhaltung

Mit Grundwasser ist bis 15,0 m u. OK Fußweg (ca. 136 m NHN) nicht zu rechnen, so dass keine Maßnahmen zur Wasserhaltung erforderlich werden.

9.4 Bodenaushub und Wiederverfüllung

Bei der Herstellung des Ersatzneubaus wird überwiegend Bodenaushub bzw. Bohrgut aus den Schichten 2 und 3 anfallen, welche bautechnisch unbrauchbar sind. Anfallender Bodenaushub bzw. Bohrgut sollte daher vorzugsweise entsorgt werden. Es ist zu beachten, dass Aushub aus Schicht 2 als Z 2 - Material und Aushub aus Schicht 3 als Z 1.2 - Material zu entsorgen ist (siehe Kapitel 6.1). Es wird empfohlen, das Bohrgut insgesamt als Z2 - Material zu entsorgen, da eine Separierung von Böden beim Bohren nur sehr schwer oder gar nicht umsetzbar ist.

Zur Bauwerkshinterfüllung sind Liefermassen in Form von gut verdichtungsfähigen Böden (z.B. Mineralgemisch 0/45) einzukalkulieren.

10. Sonstige Hinweise

Ergeben sich während der Planung bzw. Bauausführung Abweichungen, welche die Grundlagen für diese Baugrundaussage beeinflussen oder ändern, so ist das unterzeichnende Ingenieurbüro darüber zu informieren. In Auswertung dieser Information können die Aussagen dieses Gutachtens präzisiert und der neuen Situation angeglichen werden.

Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit gültig. Für Schäden, die auf Grund nur auszugsweiser Weiterverbreitung bzw. Veränderung dieses Berichts eventuell entstehen, wird seitens des Verfassers jede Haftung abgelehnt.



Auftraggeber



Landeshauptstadt Dresden
Straßen- und Tiefbauamt
St. Petersburger Straße 9
01069 Dresden

Auftragnehmer



IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Sitz: Bautzen
Purschitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: (03591) 6771-30
Fax: (03591) 6771-40

Büro Freiberg
Bahnhofstraße 2
09627 Hilbersdorf
Tel: (03731) 68542
Fax: (03731) 68544

Büro Stolpen
Bischofswerdaer Straße 14a
01833 Stolpen
Tel: (035973) 29621
Fax: (035973) 29626

mail @ ifg-direkt.de
<http://www.ifg-direkt.de>

	Datum	Name	Unterschrift
Gezei	03.07.20	Johne	
Bearb.	03.07.20	Hunold	
Gepr.	03.07.20	Böhmer	

Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden


Übersichtskarte

Auftragsnr.: I-105-07-20
Phase: Baugrunduntersuchung


Plan-Nr.: Anlage 1
Ers. f.:

Maßstab(m, cm)
1:10.000

Blatt 1
1 Bl.




Auftraggeber



Landeshauptstadt Dresden
Straßen- und Tiefbauamt
St. Petersburger Straße 9
01069 Dresden

Auftragnehmer



IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH
Sitz: Bautzen
Purschitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: (03591) 6771-30
Fax: (03591) 6771-40
Büro Freiberg
Bahnhofstraße 2
09627 Hilbersdorf
Tel: (03731) 68542
Fax: (03731) 68544
Büro Stolpen
Bischofswerdaer Straße 14a
01833 Stolpen
Tel: (035973) 29621
Fax: (035973) 29626
mail@ifg-direkt.de
<http://www.ifg-direkt.de>

	Datum	Name	Unterschrift
Gezei	20.10.20	Johne	
Bearb.	20.10.20	Hunold	
Gepr.	20.10.20	Böhmer	

Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden


Lageplan mit Aufschlusspunkten

Auftragsnr.: I-105-07-20
Phase: Baugrunduntersuchung

Plan-Nr.: Anlage 2.1
Ers. f.:

Maßstab(m, cm)
1:200

Blatt 1
1 Bl.



Auftraggeber



Landeshauptstadt Dresden
Straßen- und Tiefbauamt
St. Petersburger Straße 9
01069 Dresden

Auftragnehmer



IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Sitz: Bautzen
Purschitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: (03591) 6771-30
Fax: (03591) 6771-40

Büro Freiberg
Bahnhofstraße 2
09627 Hilbersdorf
Tel: (03731) 68542
Fax: (03731) 68544

Büro Stolpen
Bischofswerdaer Straße 14a
01833 Stolpen
Tel: (035973) 29621
Fax: (035973) 29626

mail@ifg-direkt.de
<http://www.ifg-direkt.de>

	Datum	Name	Unterschrift
Gezei	24.08.20	Johne	
Bearb.	24.08.20	Hunold	
Gepr.	24.08.20	Böhmer	

Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Darstellung Kernbohrungen

Auftragsnr.: I-105-07-20

Phase: Baugrunduntersuchung

Plan-Nr.: Anlage 2.2


Ers. f.:

Maßstab(m, cm)

1:20

Blatt 1

1 Bl.



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitz Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.1**

Seite: **1**

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **BP 1a+1b**

Datum: 23.07.2020

Projekt-Nr.: I-105-07-20

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 409260,2

Höhe: 150,81 DHHN2016

Bearbeiter: S. Hunold


Durchmesser: 60 mm

Hochwert: 5653738,8

Neigung:

Techniker: A. Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
1,20	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch, steinig Ziegelreste, vermischt mit Mutterboden - Auffüllung	dunkelgrau	sehr locker gelagert bis locker gelagert, trocken Kornform: kantig,	sehr leicht zu bohren bis leicht zu bohren bei 1,20 m Bohrabbruch=>nicht mehr rammbar (Granitstücke in Sondenspitze) [SU*] bis [OH]	P1 (0,0-0,5)	



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.2**

Seite: **1**

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **BP 2**

Datum: 23.07.2020

Projekt-Nr.: I-105-07-20

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 409259,0

Höhe: 150,82 DHHN2016

Bearbeiter: S. Hunold


Durchmesser: 60 mm


Hochwert: 5653731,0


Neigung:

Techniker: A. Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,80	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, steinig, organisch Ziegel- und Betonreste, vermischt mit Mutterboden - Auffüllung	dunkelgrau	sehr locker gelagert bis locker gelagert, trocken bis schwach feucht Kornform: kantig,	sehr leicht zu bohren bis leicht zu bohren bei 0,8 m Bohrabbruch=>nicht mehr rammbar (Granitstücke in Sondenspitze) [SU*] bis [OH]	P1 (0,0-0,8)	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.1.3 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden					Aufschluss-Nr.: BP 3 Datum: 23.07.2020 Projekt-Nr.: I-105-07-20	
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm		Rechtswert: 409259,5 Hochwert: 5653724,6		Höhe: 151,00 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: S. Hunold Techniker: A. Seifert
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
2,00	Auffüllung, Schluff, stark sandig, kiesig, organisch Ziegel- und Betonreste, Kohlendreck, vermischt mit Mutterboden - Auffüllung	dunkelgrau, dunkelgraubraun	sehr locker gelagert bis locker gelagert, halbfest, schwach feucht	sehr leicht zu bohren bis leicht zu bohren bei 2,0 m Bohrabbruch=>nicht mehr rammbar (Granitstücke in Sondenspitze) [UL] bis [SU*]	P1 (0,0-1,0)	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.1.4 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden					Aufschluss-Nr.: BP 4 Datum: 23.07.2020 Projekt-Nr.: I-105-07-20	
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm		Rechtswert: 409257,2 Hochwert: 5653711,6		Höhe: 152,94 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: S. Hunold Techniker: A. Seifert
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,60	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch Betonreste, vermischt mit Mutterboden - Auffüllung	dunkelgrau	sehr locker gelagert, trocken Kornform: kantig,	sehr leicht zu bohren bei 0,6 m Bohrabbruch=>nicht mehr rammbaar (Granitstücke in Sondenspitze) [SU*]	P1 (0,0-0,6)	



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitz Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.5**

Seite: **1**

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **BP 5**

Datum: 23.07.2020

Projekt-Nr.: I-105-07-20

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 409258,0

Höhe: 151,62 DHHN2016

Bearbeiter: S. Hunold


Durchmesser: 60 mm

Hochwert: 5653738,0

Neigung:

Techniker: A. Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,08	Betonpflaster - Pflaster	grau				
0,20	Auffüllung, Feinkies - Splitt	grau	locker gelagert, trocken Kornform: kantig,	leicht zu bohren [GE]		
0,30	Auffüllung, Kies, Schotter, stark sandig, schwach schluffig STS - Auffüllung	grau	mitteldicht gelagert, trocken Kornform: kantig,	mäßig schwer zu bohren [GW]		
0,40	Auffüllung, Sand, feinkiesig-mittelkiesig FSS - Auffüllung	hellbraun	mitteldicht gelagert, trocken bis schwach feucht Kornform: kantengerundet,	mäßig schwer zu bohren [SE]		
1,60	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch Ziegelreste - Auffüllung	dunkelgrau	locker gelagert, schwach feucht, halbfest Kornform: kantig,	leicht zu bohren [SU*]	P1 (0,5-1,0)	
2,50	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	braun	halbfest, schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren TM (Ton, mittelplastisch)	P2 (1,6-2,0)	
4,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	braun	steif bis halbfest, feucht	mäßig schwer zu bohren TM (Ton, mittelplastisch)	P3 (3,0-3,5)	
7,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	braun	steif, feucht	mäßig schwer zu bohren TM (Ton, mittelplastisch)	P4 (4,5-5,5)	



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitz Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.5**

Seite: 2

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden
Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **BP 5**
Datum: 23.07.2020
Projekt-Nr.: I-105-07-20


Bohrverfahren: Kleinrammbohrung
Durchmesser: 60 mm


Rechtswert: 409258,0
Hochwert: 5653738,0

Höhe: 151,62 DHHN2016
Neigung:

Bearbeiter: S. Hunold
Techniker: A. Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
8,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	braun	steif bis weich, feucht bis sehr feucht	mäßig schwer zu bohren TM (Ton, mittelplastisch)	P5 (7,0-8,0)	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschitzer Str. 13, 02625 Bautzen		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.1.6 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden					Aufschluss-Nr.: BP 6 Datum: 24.07.2020 Projekt-Nr.: I-105-07-20	
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm		Rechtswert: 409256,0 Hochwert: 5653734,0	Höhe: 151,86 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: S. Hunold Techniker: A. Seifert	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbareit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
1,20	Mutterboden - umgelagert	dunkelbraun	locker gelagert, halbfest, trocken	[OH]		
1,40	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch Bauschuttreste - Auffüllung	dunkelbraun	mitteldicht gelagert, schwach feucht	[SU*]		
2,70	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	halbfest, schwach feucht	TM (Ton, mittelplastisch)	P1 (2,0-2,6)	
6,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	steif, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)	P2 (4,0-6,0)	
8,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	steif bis weich, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)		



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitz Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.7**

Seite: **1**

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **BP 7**

Datum: 24.07.2020

Projekt-Nr.: I-105-07-20

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 409255,0

Höhe: 152,56 DHHN2016

Bearbeiter: S. Hunold


Durchmesser: 60 mm


Hochwert: 5653726,0

Neigung:

Techniker: A. Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Mutterboden - umgelagert	dunkelbraun	locker gelagert, halbfest, schwach feucht	[OH]		
1,70	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch Bauschuttreste - Auffüllung	dunkelbraun	schwach feucht, sehr locker gelagert bis locker gelagert, halbfest	[SU*]	P1 (1,0-1,6)	
4,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	halbfest, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)		
8,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	steif, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)	P2 (4,0-6,0); P3 (6,0-8,0)	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitz Str. 13, 02625 Bautzen		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.1.8 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden					Aufschluss-Nr.: BP 8 Datum: 24.07.2020 Projekt-Nr.: I-105-07-20	
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm		Rechtswert: 409254,0 Hochwert: 5653713,0		Höhe: 153,54 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: S. Hunold Techniker: A. Seifert
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,80	Mutterboden - umgelagert	braun	locker gelagert, halbfest, schwach feucht	[OH]		
1,60	Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch Bauschuttreste - Auffüllung	dunkelbraun	schwach feucht, locker gelagert	[SU*]		
2,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	halbfest, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)		
6,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	steif, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)	P1 (2,0-4,0); P2 (4,0-6,0)	
8,00	Schluff, stark tonig, feinsandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun	weich, feucht	TM (Ton, mittelplastisch)	P3 (6,0-8,0)	



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.9**

Seite: **1**

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **Schurf 1**

Datum: 23.07.2020

Projekt-Nr.: I-105-07-20

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 409258,0

Höhe: 151,57 DHHN2016

Bearbeiter: S. Hunold


Durchmesser: 60 mm


Hochwert: 5653726,0

Neigung:

Techniker: A. Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,70	Auffüllung, Sand bis Schluff vermischt mit Mutterboden und Bauschutt - Auffüllung	dunkelgrau	Kornform: kantig,	[SU*] bis [UL]		
0,85	Auffüllung, Steine, Granit Böschungsbefestigung, Deckwerk - Auffüllung	rotgrau				
2,00	Auffüllung, Sand bis Schluff vermischt mit Mutterboden und Bauschutt - Auffüllung	dunkelgrau	halbfest	[SU*] bis [UL]		
2,70	Schluff, feinsandig, tonig - Lößlehm - Weichsel-Kaltzeit	braun	steif bis halbfest	TM (Ton, mittelplastisch)		

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitz Str. 13, 02625 Bautzen		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.1.10 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden					Aufschluss-Nr.: BK 1 Datum: 20.10.2020 Projekt-Nr.: I-105-07-20	
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Durchmesser: 219 mm		Rechtswert: 409254,1 Hochwert: 5653714,3	Höhe: 153,54 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: S. Hunold Techniker: Grimm	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,12	Betonpflaster - Pflaster	grau				
0,40	Beton, zerbohrt - Beton	weißgrau	mürbe bis hart, trocken	schwer zu bohren		
1,05	Auffüllung, Sand, kiesig, schwach schluffig FSS - Auffüllung	gelbgrau	schwach feucht, locker gelagert	leicht zu bohren [SW]	P1 (0,5-1,0m)	
1,40	Auffüllung, Schluff, stark sandig, schwach tonig, organisch mit Mutterboden vermischt - Auffüllung	schwarzbraun	halbfest, locker gelagert, schwach feucht	leicht zu bohren [UL] bis [SU*]	P2 (1,2-1,4m)	
9,50	Schluff, stark tonig, schwach sandig - Lößlehm - Wechsel-Kaltzeit	hellbraun, braun	steif bis weich, feucht	leicht zu bohren TM (Ton, mittelplastisch)	P3 (7,0-7,1m); P4 (8,2-8,3m)	
13,20	Sand, stark schluffig, kiesig, schwach steinig Abbruch durch Bohrhindernis (Geröll) - fluviatil - Saale-I-Glazial, Mittelterrasse	hellbraun	mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht Kornform: gerundet,	mäßig schwer zu bohren SU* (Sand, stark schluffig)	P3 (6,0-8,0)	



**IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik**
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: **3.1.11**

Seite: **1**

Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden

Aufschluss-Nr.: **BK 2**

Datum: 19.10.2020

Projekt-Nr.: I-105-07-20

Bohrverfahren: Trockendrehbohren

Rechtswert: 409256,7

Höhe: 151,44 DHHN2016

Bearbeiter: S. Hunold

Durchmesser: 219 mm


Hochwert: 5653737,5

Neigung:

Techniker: Grimm


1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrerwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,12	Betonpflaster - Pflaster	grau				
0,80	Auffüllung, Kies, Schotter, stark sandig STS - Auffüllung	weißgrau	locker gelagert, trocken	leicht zu bohren [GW]		
1,40	Auffüllung, Schluff, stark sandig, schwach tonig, organisch mit Mutterboden vermischt - Auffüllung	schwarzbraun	halbfest, locker gelagert, feucht	leicht zu bohren [UL] bis [SU*]		
11,20	Schluff, stark tonig, schwach sandig - Lößlehm - Weichsel-Kaltzeit	hellbraun	steif bis weich, feucht	leicht zu bohren TM (Ton, mittelplastisch)	P1 (6,0-6,2m); P2 (7,5-7,6m)	
15,00	Sand, sehr stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig - fluviatil - Saale-I-Glazial, Mittelterrasse	hellbraun	steif bis halbfest, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, feucht Kornform: gerundet,	mäßig schwer zu bohren SU* (Sand, stark schluffig)		

m u. GOK (150,81 m DHHN2016)



BP 1a+1b

0,00




Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch, steinig, dunkelgrau, Ziegelreste, vermischt mit Mutterboden, sehr locker gelagert bis locker gelagert, trocken, Auffüllung,

[SU*]-[OH]

1,20

Höhenmaßstab: 1:20

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 1a+1b	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409260,2	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653738,8	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 150,81 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 1,20m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

Bar chart showing the number of respondents for each age group in the P1 group (0,00-1,00). The y-axis represents the number of respondents, ranging from 0,0 to 150,0. The x-axis represents age groups. The legend indicates that the black bars represent the P1 group (0,00-1,00). The chart shows a very high number of respondents in the youngest age group (0,00-0,09) and a much lower number in the other age groups.


0,00


Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, steinig, organisch, dunkelgrau, Ziegel- und Betonreste, vermischt mit Mutterboden, sehr locker gelagert bis locker gelagert, trocken bis schwach feucht, Auffüllung,

0,80


Höhenmaßstab: 1:20

Anlage 3.2.2



Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 3	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409259,5	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653724,6	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 151,00 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 2,00m	Purschwitzter Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40


m u. GOK (152,94 m DHHN2016)



BP 4

0,00


0,60





Auffüllung, Sand, stark schluffig, kiesig, organisch,
dunkelgrau, Betonreste, vermischt mit Mutterboden,
sehr locker gelagert, trocken, Auffüllung,


[SU*]


Höhenmaßstab: 1:20


Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 4	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409257,2	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653711,6	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 152,94 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 0,60m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40





Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik <hr/> Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP 5		
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409258,0	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653738,0	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 151,62 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 8,00m	




Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik <hr/> Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP 6		
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409256,0	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653734,0	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 151,86 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 8,00m	




Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40		
Bohrung: BP 7				
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Landeshauptstadt Dresden		Rechtswert:	409255,0
Bohrfirma:	IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH		Hochwert:	5653726,0
Bearbeiter:	S. Hunold		Ansatzhöhe:	152,56 m DHHN201
Datum:	29.07.2020	Endtiefe:	8,00m	




Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 <div>IFG Ingenieurbüro für Geotechnik</div> <hr/> Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP 8 <div>Ort d. Bohrung: siehe Lageplan</div>		
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409254,0	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653713,0	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 153,54 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 8,00m	


m u. GOK (151,57 m DHHN2016)





Schurf 1





Höhenmaßstab: 1:40


Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: Schurf 1	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409258,0	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653726,0	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 151,57 m DHHN201	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 2,70m	





Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40		
Bohrung: BK 1				
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Landeshauptstadt Dresden		Rechtswert:	409254,1
Bohrfirma:	IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH		Hochwert:	5653714,3
Bearbeiter:	S. Hunold		Ansatzhöhe:	153,54 m DHHN201
Datum:	22.10.2020		Endtiefe:	13,20m




Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40		
Bohrung: BK 2				
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Landeshauptstadt Dresden		Rechtswert:	409256,7
Bohrfirma:	IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH		Hochwert:	5653737,5
Bearbeiter:	S. Hunold		Ansatzhöhe:	151,44 m DHHN201
Datum:	22.10.2020		Endtiefe:	15,00m




Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 <p>IFG Ingenieurbüro für Geotechnik</p> <p>Purschwitzter Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40</p>
Bohrung: BP 8	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert: 409254,0	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert: 5653713,0	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: 153,54 m DHHN201	
Bohrzeit: 24.07.2020 - 24.07.2020	Endtiefe: 8,00 m	




Lageskizze, Maßstab 1:750




Legende



Mutterboden
Bodengruppe: [OH]
locker gelagert, halbfest



Betonpflaster und Betontragschicht




ungebundener Wegeaufbau
Schottertragschicht, Frostschuttschicht und Splitt
Bodengruppe: [SE], [SW], [GE], [GW]



Auffüllung
Sand bis Schluff, kiesig bis stark kiesig,
tonig, organisch, lokal steinig,
mit Bauschutt und Mutterboden vermischt
Bodengruppe: [SU*], [UL]
locker bis sehr locker gelagert,
schwach bindig, halbfest





Lößlehm
Schluff, stark tonig, feinsandig
Bodengruppe: TM
steif bis weich, lokal halbfest



fluviatiler Sand
Sand, stark schluffig, steinig, kiesig
Bodengruppe: SU*
mitteldicht bis dicht gelagert

Auftraggeber		 <div>Landeshauptstadt Dresden Straßen- und Tiefbauamt St. Petersburger Straße 9 01069 Dresden</div>		
Verfasser		<div><div>IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Sitz: Bautzen Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel.: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40</div><div>Büro Freiberg Bahnhofstraße 2 09627 Hilbersdorf Tel: (03731) 68542 Fax: (03731) 68544</div><div>Büro Stolpen Bischofswerdaer Straße 14a 01833 Stolpen Tel: (035973) 29621 Fax: (035973) 29626</div><div>www.ifg-direkt.de mail@ifg-direkt.de</div></div>		
	Datum	Zeichen	<div>Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden</div> <div>Längsschnitt</div>	
bearbeitet:	26.10.2020	S. Hunold		
gezeichnet:	26.10.2020	E. Johne		
geprüft:	26.10.2020	A. Böhmer		
Projekt-Nr.: I-105-07-20		Anlage: 4.1	Blatt: 1	Maßstab: H.: 1:75; V.: 1:100



Auftraggeber			Landeshauptstadt Dresden Straßen- und Tiefbauamt St. Petersburger Straße 9 01069 Dresden	
Verfasser			IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Sitz: Bautzen Purschitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel.: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40 Büro Freiberg Bahnhofstraße 2 09627 Hilbersdorf Tel: (03731) 68542 Fax: (03731) 68544 Büro Stolpen Bischofswerdaer Straße 14a 01833 Stolpen Tel: (035973) 29621 Fax: (035973) 29626 www.ifg-direkt.de mail@ifg-direkt.de	
	Datum	Zeichen	Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden Querprofile A - A' und B - B'	
bearbeitet:	06.11.2020	S. Hunold		
gezeichnet:	06.11.2020	E. Johne		
geprüft:	06.11.2020	A. Böhmer		
Projekt-Nr.: I-105-07-20		Anlage: 4.2	Blatt: 1	Maßstab: H.: 1:25 / V.: 1:50



Foto 1: Fußwegbereich oberhalb Stützwand, Blickrichtung nach Süden



Foto 2: Fußwegbereich oberhalb Stützwand, Blickrichtung nach Norden



Foto 3: Stützwand mit Betonschale, nördlicher Stützwandbereich



Foto 4: Stützwand ohne Betonschale im desolaten Zustand, südlicher Stützwandbereich



Foto 5: Böschungsbereich Blickrichtung nach Norden, in der Bildmitte ist die oberflächennahe Granitbefestigung der Böschung erkennbar.



Foto 6: RKS bei BP 6 im Pflanzstreifen



Foto 1: Kernbohrung KB 1 (oben) und KB 2 (unten) in der Stützwand mit Betonschale



Foto 2: Kernbohrung KB 1 und KB 2 mit Beton verschlossen



Foto 3: Bohrkern KB 1 (0,0...0,5 m)



Foto 4: Bohrkern KB 2 (0,0...0,6 m)



Foto 1: Schurf mit freigelegter Granitsteinüberdeckung



Foto 2: Detailfoto zum Schurf mit Granitsteinüberdeckung



Foto 1: Bohrgut KB 1 (0,0...4,0 m)



Foto 2: Bohrgut KB 1 (4,0...8,0 m)



Foto 3: Bohrgut KB 1 (8,0...12,0 m)



Foto 4: Bohrgut KB 1 (12,0...13,2 m)



Foto 5: Bohrgut KB 2 (0,0...4,0 m)



Foto 6: Bohrgut KB 2 (4,0...8,0 m)



Foto 7: Bohrgut KB 2 (8,0...12,0 m)



Foto 8: Bohrgut KB 2 (12,0...15,0 m)

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12025982

Prüfberichtsnummer: AR-20-FR-025805-01

Auftragsbezeichnung: I-105-07-20 Stm Coschützer Straße 1, Dresden

Anzahl Proben: 2

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 24.07.2020

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 27.07.2020

Prüfzeitraum: 27.07.2020 - 07.08.2020

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung
Tel. +49 37312076510

Digital signiert, 07.08.2020
Dr. Ulrich Erler
Prüfleitung

Anlage 6.1, Seite 1 von 6



Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		MP-1	MP-2
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit		24.07.2020	24.07.2020
				Probennummer							120098928		120098929	
											BG	Einheit		

Probenvorbereitung

Probenmenge inkl. Verpackung	FR	JE02	DIN 19747: 2009-07									kg	1,4	1,1
Fremdstoffe (Art)	FR	JE02	DIN 19747: 2009-07										nein	nein
Fremdstoffe (Menge)	FR	JE02	DIN 19747: 2009-07									g	0,0	0,0
Siebrückstand > 10mm	FR	JE02	DIN 19747: 2009-07										Ja	Nein

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse	FR	JE02	DIN EN 14346: 2007-03								0,1	Ma.-%	90,8	83,4
Aussehen (qualitativ)	FR	JE02	DIN EN ISO 14688-1: 2018-05										Boden mit Fremdbestandteilen	Boden ohne Fremdbestandteile
Farbe qualit.	FR	JE02	DIN EN ISO 14688-1: 2018-05										braun	hellbraun
Geruch (qualitativ)	FR	JE02	DIN EN ISO 14688-1: 2018-05										erdig	leicht erdig

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	10	15	20	15 ²⁾	45	45	150	0,8	mg/kg TS	37,0	11,2
Blei (Pb)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	40	70	100	140	210	210	700	2	mg/kg TS	94	15
Cadmium (Cd)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,4	1	1,5	1 ³⁾	3	3	10	0,2	mg/kg TS	0,7	< 0,2
Chrom (Cr)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	30	60	100	120	180	180	600	1	mg/kg TS	37	34
Kupfer (Cu)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	20	40	60	80	120	120	400	1	mg/kg TS	35	15
Nickel (Ni)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	15	50	70	100	150	150	500	1	mg/kg TS	23	28
Quecksilber (Hg)	FR	JE02	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	0,1	0,5	1	1	1,5	1,5	5	0,07	mg/kg TS	0,45	< 0,07
Zink (Zn)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	60	150	200	300	450	450	1500	1	mg/kg TS	179	58

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		MP-1	MP-2
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit		24.07.2020	24.07.2020
											Probennummer		120098928	120098929
											BG	Einheit		
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz														
TOC	FR	JE02	DIN EN 15936: 2012-11	0,5 ⁴⁾	0,5 ⁴⁾	0,5 ⁴⁾	0,5 ⁴⁾	1,5	1,5	5	0,1	Ma.-% TS	3,4	0,2
EOX	AN/u	LG004	DIN 38414-17 (S17): 2017-01	1	1	1	1 ⁵⁾	3 ⁵⁾	3 ⁵⁾	10	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22	FR	JE02	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2019-09	100	100	100	200	300	300	1000	40	mg/kg TS	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	FR	JE02	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2019-09				400	600	600	2000	40	mg/kg TS	< 40	< 40

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		MP-1	MP-2
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit		24.07.2020	24.07.2020
				Probennummer							120098928		120098929	
											BG	Einheit		

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	0,15	< 0,05
Acenaphthylen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Acenaphthen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	0,75	< 0,05
Fluoren	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	0,43	< 0,05
Phenanthren	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	3,1	< 0,05
Anthracen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	0,65	< 0,05
Fluoranthen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	5,1	< 0,05
Pyren	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	4,6	< 0,05
Benzo[a]anthracen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	2,2	< 0,05
Chrysen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	2,1	< 0,05
Benzo[b]fluoranthen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	2,7	< 0,05
Benzo[k]fluoranthen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	1,1	< 0,05
Benzo[a]pyren	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	3	0,05	mg/kg TS	1,0	< 0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	1,9	< 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	0,74	< 0,05
Benzo[ghi]perylene	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	2,2	< 0,05
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05	3	3	3	3	3 ⁶⁾	3 ⁶⁾	30		mg/kg TS	28,7	(n. b.) ¹⁾
Summe 15 PAK ohne Naphthalin exkl.BG	FR	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05									mg/kg TS	28,6	(n. b.) ¹⁾

Physikal.-chem. Kenngrößen a.d. 10:1-Schüttelauat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert	FR	JE02	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12			8,3	8,5
Temperatur pH-Wert	FR	JE02	DIN 38404-4 (C4): 1976-12									°C	15,4	15,9
Leitfähigkeit bei 25°C	FR	JE02	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	250	250	250	250	250	1500	2000	5	µS/cm	114	250

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		MP-1	MP-2
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit		24.07.2020	24.07.2020
											Probennummer		120098928	120098929
											BG	Einheit		
Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01														
Chlorid (Cl)	FR	JE02	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	30	30	30	30	30	50	100 ⁷⁾	1,0	mg/l	< 1,0	34
Sulfat (SO ₄)	FR	JE02	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	20	20	20	20	20	50	200	1,0	mg/l	7,3	7,7
Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01														
Arsen (As)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	14	14	14	14	14	20	60 ⁸⁾	1	µg/l	60	< 1
Blei (Pb)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	40	40	40	40	40	80	200	1	µg/l	25	< 1
Cadmium (Cd)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	6	0,3	µg/l	< 0,3	< 0,3
Chrom (Cr)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	60	1	µg/l	6	1
Kupfer (Cu)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	20	20	20	20	20	60	100	5	µg/l	12	< 5
Nickel (Ni)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	15	15	15	15	15	20	70	1	µg/l	4	< 1
Quecksilber (Hg)	FR	JE02	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	2	0,2	µg/l	< 0,2	< 0,2
Zink (Zn)	FR	JE02	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	150	150	150	150	150	200	600	10	µg/l	74	< 10

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen

¹⁾ nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit JE02 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte für Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II.1.2.3.2).

- ²⁾ Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.
- ³⁾ Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
- ⁴⁾ Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
- ⁵⁾ Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
- ⁶⁾ Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.
- ⁷⁾ Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l.
- ⁸⁾ Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prüfbericht handelt es sich ausschließlich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt allein im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Wassergehalt

Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Labordatum:	27.07.2020
Labornummer	382	383	
Bezeichnung der Probe	BP 4 / P 1	BP 5 / P 2	
Entnahmetiefe	0,0 - 0,6 m	1,6 - 2,0 m	
Bodengruppe (DIN 18 196)	[SU*]	TM	
Behälternummer	12	9	
Masse Behälter m_B [g]	107,13	107,31	
feuchte Probe + Behälter $(m+m_B)$ [g]	281,46	237,17	
trockene Probe + Behälter (m_d+m_B) [g]	274,26	217,88	
Masse Porenwasser $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_W$ [g]	7,20	19,29	
Trockenmasse $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	167,13	110,57	
Wassergehalt $w_n=m_W/m_d$ [M%]	4,31	17,45	
mittlerer Wassergehalt [M%]	4,3	17,4	
Bemerkungen:	Schicht 2	Schicht 3	

Labornummer	384	385	
Bezeichnung der Probe	BP 5 / P 3	BP 6 / P 2	
Entnahmetiefe	3,0 - 3,5 m	4,0 - 6,0 m	
Bodengruppe (DIN 18 196)	TM	TM	
Behälternummer	34	14	
Masse Behälter m_B [g]	106,80	106,79	
feuchte Probe + Behälter $(m+m_B)$ [g]	240,40	281,24	
trockene Probe + Behälter (m_d+m_B) [g]	219,70	252,90	
Masse Porenwasser $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_W$ [g]	20,70	28,34	
Trockenmasse $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	112,90	146,11	
Wassergehalt $w_n=m_W/m_d$ [M%]	18,33	19,40	
mittlerer Wassergehalt [M%]	18,3	19,4	
Bemerkungen:	Schicht 3	Schicht 3	

Wassergehalt

Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Labordatum:	27.07.2020
Labornummer	386	387	
Bezeichnung der Probe	BP 7 / P 1	BP 7 / P 2	
Entnahmetiefe	1,0 - 1,6 m	4,0 - 6,0 m	
Bodengruppe (DIN 18 196)	[SU*]	TM	
Behälternummer	32	7	
Masse Behälter m_B [g]	104,29	102,67	
feuchte Probe + Behälter $(m+m_B)$ [g]	309,12	272,01	
trockene Probe + Behälter (m_d+m_B) [g]	281,31	244,08	
Masse Porenwasser $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_W$ [g]	27,81	27,93	
Trockenmasse $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	177,02	141,41	
Wassergehalt $w_n=m_W/m_d$ [M%]	15,71	19,75	
mittlerer Wassergehalt [M%]	15,7	19,8	
Bemerkungen:	Schicht 2	Schicht 3	





Labornummer			
Bezeichnung der Probe			
Entnahmetiefe			
Bodengruppe (DIN 18 196)			
Behälternummer			
Masse Behälter m_B [g]			
feuchte Probe + Behälter $(m+m_B)$ [g]			
trockene Probe + Behälter (m_d+m_B) [g]			
Masse Porenwasser $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_W$ [g]			
Trockenmasse $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]			
Wassergehalt $w_n=m_W/m_d$ [M%]			
mittlerer Wassergehalt [M%]			
Bemerkungen:			

Konsistenzgrenzen (nach Atterberg)

Bestimmung der Fließ-
und Ausrollgrenze
(DIN 18 122-1)

Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Bearbeitungsdatum:	27.07.2020
Labornummer:	384	Probenbezeichnung:	BP 5 / P 3
Entnahmetiefe:	3,0 - 3,5 m	Bodengr. (DIN 18196):	TM
natürl. Wassergehalt [%]:	18,3	empfohlene Schlagzahlen: 10-17 18-25 26-33 34-40	

	Fließgrenze				Ausrollgrenze		
Behälter-Nr.	202	155	155	149	114	123	126
Schlagzahl	16	22	22	40			
Behälter m_B [g]	17,12	33,94	33,94	35,78	24,04	23,10	23,09
Feuchte Probe + Behälter $m+m_B$ [g]	26,81	49,56	49,56	47,30	29,68	28,87	28,67
Trockene Probe + Behälter m_d+m_B [g]	24,15	45,32	45,32	44,31	28,84	28,00	27,83
Wasser $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_w$ [g]	2,66	4,24	4,24	2,99	0,84	0,87	0,84
Trockene Probe $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	7,03	11,38	11,38	8,53	4,80	4,90	4,74
Wassergehalt $w_n=m_w/m_d$ [%]	37,8	37,3	37,3	35,1	17,5	17,8	17,7



Fließgrenze:	w_L	36,7 %
Ausrollgrenze:	w_P	17,7 %
Plastizitätszahl:	$w_L - w_P = I_P$	19,0 %
Konsistenzzahl:	$(w_L - w_n) / I_P = I_C$	0,97


Korngrößenverteilung

Bestimmung durch
Sedimentation
(DIN 18 123)

Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Bearbeitungsdatum:	27.07.2020
Labornummer:	381	Bodengruppe (DIN 18196):	SU*
Probenbezeichnung:	BP 3 / P 1		
Entnahmetiefe:	0,0 - 1,0 m		

Trockenmasse:	48,5 [g]	d ₁₀ :	0,0059
Siebdurchgang:	44 [%] (Maschenweite 0,125 mm)	d ₂₀ :	0,018
Korndichte:	2,66 [g/cm³]	d ₃₀ :	0,033
Faktor:	3,30	d ₅₀ :	n.n.
		d ₆₀ :	n.b.
Aräometer Nummer:	3984	U:	n.B.
Meniskuskorrektur:	1,5 [g]	C:	n.B.

Datum	Uhrzeit der Ablesung	Zeitspanne hh:mm:ss	Ablesung [g/cm³]	R'	R	d	T	C _T	R+C _T	a	a (tot)
				[g]	[g]	[mm]	[°C]	[g]	[g]	[%]	[%]
30.07.2020	07:00	00:00:30	1,0260	26,0	27,5	0,0670	23,0	0,6	28,1	92,7	40,8
	07:01	00:01:00	1,0240	24,0	25,5	0,0485	23,0	0,6	26,1	86,1	37,9
	07:02	00:02:00	1,0200	20,0	21,5	0,0358	23,0	0,6	22,1	72,9	32,1
	07:05	00:05:00	1,0145	14,5	16,0	0,0239	23,0	0,6	16,6	54,8	24,1
	07:15	00:15:00	1,0100	10,0	11,5	0,0143	23,0	0,6	12,1	39,9	17,6
	07:45	00:45:00	1,0060	6,0	7,5	0,0086	22,9	0,6	8,1	26,7	11,8
	09:00	02:00:00	1,0045	4,5	6,0	0,0053	23,3	0,6	6,6	21,8	9,6
	13:00	06:00:00	1,0020	2,0	3,5	0,0031	23,3	0,6	4,1	13,5	6,0
31.07.2020	07:00	24:00:00	1,0010	1,0	2,5	0,0016	22,7	0,5	3,0	9,9	4,4



Korngrößenverteilung

Bestimmung der
Korngrößenverteilung
(DIN 18123-6)


Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Bearbeitungsdatum:	27.07.2020
Labornummer:	381	Arbeitsweise:	Sieb-Schlämmanalyse
Probenbezeichnung:	BP 3 / P 1	Einwaage:	693,9 g
Entnahmetiefe:	0,0 - 1,0 m	Bodengruppe (DIN 18 196):	SU*
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 2 - Auffüllung			

Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Gewichts- anteil [%]	Summe [%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16	50,3	7,3	92,7
8	44,8	6,5	86,3
4	31,8	4,6	81,7
2	32,3	4,7	77,0
1	52,4	7,6	69,5
0,5	66,4	9,6	59,9
0,25	68,1	9,8	50,1
0,125	42,3	6,1	44,0
0,063	27,8	4,0	40,0
<0,063	277,0	40,0	

Summe der Siebrückstände:		693,2
Siebverlust:		0,7 g = 0,1%

d ₁₀ = 0,006	C _C = 0,4
d ₂₀ = 0,018	C _U = 85,6
d ₃₀ = 0,03	Durchlässigkeitsbeiwert nach BEYER 2,09E-07
d ₅₀ = 0,25	
d ₆₀ = 0,51	

Korngrößenverteilung nach DIN 18123



Kornfraktionen	Ton: 4,8 %	Schluff: 35,4 %	nat. Wassergehalt: wn = 15,5 %
	Sand: 36,8 %	Kies: 23 %	


Korngrößenverteilung

Bestimmung durch
Sedimentation
(DIN 18 123)

Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Bearbeitungsdatum:	27.07.2020
Labornummer:	388	Bodengruppe (DIN 18196):	TM
Probenbezeichnung:	BP 8 / P 1		
Entnahmetiefe:	2,0 - 4,0 m		

Trockenmasse:	40,4 [g]	d ₁₀ :	n.b.
Siebdurchgang:	95,2 [%] (Maschenweite 0,125 mm)	d ₂₀ :	0,002
Korndichte:	2,7 [g/cm³]	d ₃₀ :	0,005
Faktor:	3,93	d ₅₀ :	0,017
		d ₆₀ :	0,024
Aräometer Nummer:	3984	U:	n.B.
Meniskuskorrektur:	1,5 [g]	C:	n.B.

Datum	Uhrzeit der Ablesung	Zeitspanne hh:mm:ss	Ablesung [g/cm³]	R'	R	d	T	C _T	R+C _T	a	a (tot)
				[g]	[g]	[mm]	[°C]	[g]	[g]	[%]	[%]
30.07.2020	07:06	00:00:30	1,0225	22,5	24,0	0,0689	22,9	0,6	24,6	96,7	92,0
	07:07	00:01:00	1,0205	20,5	22,0	0,0498	22,9	0,6	22,6	88,8	84,6
	07:08	00:02:00	1,0180	18,0	19,5	0,0361	22,9	0,6	20,1	79,0	75,2
	07:11	00:05:00	1,0140	14,0	15,5	0,0237	22,9	0,6	16,1	63,3	60,2
	07:22	00:16:00	1,0100	10,0	11,5	0,0137	22,9	0,6	12,1	47,6	45,3
	07:51	00:45:00	1,0075	7,5	9,0	0,0084	22,8	0,5	9,5	37,3	35,5
	09:06	02:00:00	1,0060	6,0	7,5	0,0052	23,0	0,6	8,1	31,8	30,3
	13:06	06:00:00	1,0040	4,0	5,5	0,0030	23,2	0,6	6,1	24,0	22,8
31.07.2020	07:06	24:00:00	1,0020	2,0	3,5	0,0015	22,7	0,5	4,0	15,7	15,0



Korngrößenverteilung

Bestimmung der
Korngrößenverteilung
(DIN 18123-6)


Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Bearbeitungsdatum:	27.07.2020
Labornummer:	388	Arbeitsweise:	Sieb-Schlamm-Analyse
Probenbezeichnung:	BP 8 / P 1	Einwaage:	579,9 g
Entnahmetiefe:	2,0 - 4,0 m	Bodengruppe (DIN 18 196):	TM
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3 - Lößlehm			

Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Gewichts- anteil [%]	Summe [%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8			100,0
4	0,4	0,1	99,9
2	0,8	0,1	99,8
1	2,2	0,4	99,4
0,5	4,8	0,8	98,6
0,25	9,2	1,6	97,0
0,125	10,6	1,8	95,2
0,063	16,1	2,8	92,4
<0,063	535,1	92,4	

Summe der Siebrückstände:	579,2
Siebverlust:	0,7 g = 0,1%

d ₁₀ = n.b.	C _C = n.b.
d ₂₀ = 0,002	C _U = n.b.
d ₃₀ = 0,01	Durchlässigkeitsbeiwert nach BIALAS
d ₅₀ = 0,02	2,23E-09
d ₆₀ = 0,02	

Korngrößenverteilung nach DIN 18123



Kornfraktionen	Ton: 17,4 %	Schluff: 72,3 %	nat. Wassergehalt: wn = 19,9 %
	Sand: 10,1 %	Kies: 0,2 %	

Glühverlust

Bestimmung des
Glühverlustes
(DIN 18 128)

Projekt:	Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden	Projektnummer:	I-105-07-20
Probenehmer:	Hunold / Genzel	Entnahmedatum:	23.-24.07.2020
Laborant:	Genzel	Bearbeitungsdatum:	27.07.2020
Labornummer	382	383	
Probenbezeichnung	BP 4 / P 1	BP 5 / P 2	
Entnahmetiefe	0,0 - 0,6 m	1,6 - 2,0 m	
Bodengruppe (DIN 18 196)	[SU*]	TM	
Behälternummer	1000	1001	
Masse Behälter m_B [g]	129,58	132,02	
ungeglühte Probe + Behälter $(m+m_B)$ [g]	248,20	216,95	
geglühte Probe + Behälter (m_d+m_B) [g]	241,33	213,56	
Masseverlust $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_g$ [g]	6,87	3,39	
Trockene Probe $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	118,62	84,93	
Glühverlust $v_g=m_g/m_d$ [%]	5,79	3,99	
mittlerer Glühverlust [%]	5,8	4,0	

Labornummer	385	286	
Probenbezeichnung	BP 6 / P 2	BP 7 / P 1	
Entnahmetiefe	4,0 - 6,0 m	1,0 - 1,6 m	
Bodengruppe (DIN 18 196)	TM	[SU*]	
Behälternummer	1000	1001	
Masse Behälter m_B [g]	129,58	132,02	
ungeglühte Probe + Behälter $(m+m_B)$ [g]	237,80	229,12	
geglühte Probe + Behälter (m_d+m_B) [g]	233,02	224,24	
Masseverlust $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_g$ [g]	4,78	4,88	
Trockene Probe $(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	108,22	97,10	
Glühverlust $g_v=m_g/m_d$ [%]	4,42	5,03	
mittlerer Glühverlust [%]	4,4	5,0	

Druck-Setzungs-Versuch

nach DIN 18 135

Stützmauer Coschützer Straße

I-105-07-20

IfG Bautzen

Prüfungs Nr. : P-002-01-20-127

Entnahmestelle : KB 1

Tiefe : 8.2 - 8.3 m

Bodenart : U, fs'



Entn. am : -

Entn. durch : AG

Entnahme : ungestört

Bearbeiter: Böse

Datum: 03.11.20



Laststufe	1	2	3	4	5	6				
Normalspannung [kN/m²]		93.54	194.86	296.17	397.49	498.80				
Meßuhrablesung [mm]		0.28	0.42	0.51	0.58	0.64				
Steifemodul [MN/m²]		4.6	10.1	15.6	20.7	24.7				
Einbauhöhe [mm]	13.9									
Probendurchmesser [mm]	71.5									
Probenfläche [mm²]	4015									
Feuchtdichte [g/cm³]	2.177									
w (vorher) [%]							16.32			
Trockendichte [g/cm³]							1.871			
Bemerkung										

Druck-Setzungs-Versuch

nach DIN 18 135

Stützmauer Coschützer Straße

I-105-07-20

IfG Bautzen

Prüfungs Nr. : P-002-01-20-128

Entnahmestelle : KB 1

Tiefe : 7.0 - 7.1 m

Bodenart : U, t', fs'



Entn. am : -

Entn. durch : AG

Entnahme : ungestört

Bearbeiter: Böse

Datum: 03.11.20



Laststufe	1	2	3	4	5	6				
Normalspannung [kN/m²]		93.54	194.86	296.17	397.49	498.80				
Meßuhrablesung [mm]	0.06	0.57	0.86	1.06	1.20	1.32				
Steifemodul [MN/m²]		2.5	4.9	7.0	9.8	12.0				
Einbauhöhe [mm]	13.9									
Probendurchmesser [mm]	71.5									
Probenfläche [mm²]	4015									
Feuchtdichte [g/cm³]	2.145									
w (vorher) [%]							22.41			
Trockendichte [g/cm³]							1.752			
Bemerkung										

Projekt: Stützmauer Coschützer Str 1 in Dresden
Projekt-Nr: I-105-07-20


Datum: 23.10.2020

Ermittlung der undrainierten Kohäsion mittels Taschenflügelsonde:


$$c_U = Y * U_F$$

Nr.	Bohrung	Probe-Nr. sonstige Bezeichnung	Tiefe [m]	Adapter			Messungen					Mittelwert	Ergebnis
				0...250 kN/m ² Ø 19 mm U _F = 28	0...100 kN/m ² Ø 25 mm U _F = 11	0...20 kN/m ² Ø 49 mm U _P = 2	1	2	3	4	5		
1	BK 1	P4	8,2...8,3		X		2,0	2,3	2,6	2,5	2,6	2,39	26,29
2	BK 1	P3	7,0...7,1		X		4,0	4,0	4,2	4,5	4,5	4,24	46,64
3	BK 2	P2	7,5...7,6		X		4,0	3,6	5,0	4,9	5,5	4,60	50,60
4	BK 2	P1	6,0...6,2		X		5,4	5,1	4,8	5,5	5,0	5,16	56,76
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

m u. GOK (m DHHN2016)




BP 1a+1b




[SU*]-[OH]

Vorabzug

Höhenmaßstab: 1:40


Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 1a+1b	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert:	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert:	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: m DHHN2016	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

m u. GOK (m DHHN2016)



BP 2


0,00
0,80




Auffüllung, Sand, Mutterboden, Ziegel- + Betonreste,
stark schluffig, kiesig, steinig, organisch, dunkelgrau,
sehr locker gelagert bis locker gelagert, trocken bis
schwach feucht,


[SU*]-[OH]

Höhenmaßstab: 1:40

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 2	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert:	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert:	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: m DHHN2016	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 0,80m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40




BP 3




UL-SU*

Höhenmaßstab: 1:40


Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 3	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert:	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert:	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: m DHHN2016	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 2,00m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

m u. GOK (m DHHN2016)



BP 4

0,00
0,60




Auffüllung, Sand, Mutterboden, Betonreste,
schluffig-stark schluffig, kiesig, organisch, dunkelgrau,
sehr locker gelagert, trocken,


[SU]-[SU*]-[OH]

Vorabzug


Höhenmaßstab: 1:40

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 4	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert:	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert:	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: m DHHN2016	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 0,60m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40


m u. GOK (m DHHN2016)




BP 5




Höhenmaßstab: 1:40

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik <hr/> Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP 5 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert:	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert:	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: m DHHN2016	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 8,00m	


m u. GOK (m DHHN2016)



BP 7



Höhenmaßstab: 1:40

Projekt: Stützmauer Coschützer Straße 1 in Dresden		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik
Bohrung: BP 7 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden	Rechtswert:	
Bohrfirma: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH	Hochwert:	
Bearbeiter: S. Hunold	Ansatzhöhe: m DHHN2016	
Datum: 29.07.2020	Endtiefe: 8,00m	Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

