

BILDDOKUMENTATION

Unterlage 5.1 Bilddokumentation Strecke



Bild 1: Einfahrt Bahnhof Hettstedt von DB-Strecke (Stand: 05.2024)



Bild 2: Abzweig Serviceeinrichtung – Anschlussbahn im Bahnhof Hettstedt (Stand: 05.2024)



Bild 3: Abzweig im Bereich BW 30 (Stand: 05.2024)



Bild 4: Fahrgeis 1 – BW 30 in Richtung BW 07 (Neubau von ca. 2010,
Stand: 05.2024)



Bild 5: Rangiergleis 2 - Lichtlöcherberg (Stand: 05.2024)



Bild 6: Mangel: gegenseitige Höhenlage, Verwerfungen (Stand: 05.2024)




Bild 7: schadhafte Betonschwelle (Stand: 05.2024)



Bild 8: schadhafte Stahlschwellen (Stand: 05.2024)



Bild 9: schadhafte Holzschwelle (Stand: 05.2024)



Bild 10: Gradbildung an Schienen (Stand: 05.2024)



Bild 11: verunreinigtes Schotterbett (Stand: 05.2024)




Bild 12: unplanmäßige Spaltmaße an Schienenstößen (Stand: 05.2024)