

Unterlage 5.2 Bilddokumentation BW 01



Bild 1: Seitenansicht, Blick von links (Stand: 01.2024)



Bild 2: Seitenansicht, Blick von rechts (Stand: 01.2024)



Bild 3: Oberbauansicht, Blick nach vorn (Stand: 01.2024)



Bild 4: Oberbauansicht, Blick nach hinten (Stand: 01.2024)



Bild 5: Betonschäden (Bestandsbeton und Betonersatzsystem) seitlich am Hauptträger (Stand: 01.2024)



Bild 6: Betonschäden (Bestandsbeton und Betonersatzsystem) unterseitig am Hauptträger (Stand: 01.2024)



Bild 7: schadhafte Entwässerung (Stand: 01.2024)



Bild 8: schadhafte Entwässerung (Stand: 01.2024)



Bild 9: Betonschäden (Betonersatzsystem) am Pfeiler (Stand: 01.2024)