



Ö. b. u. v. Sachverständiger f. Baugrunduntersuchungen u. Gründungen Vom Sächsischen Oberbergamt anerkannter Sachverständiger f. Geotechnik Baugrunduntersuchung | Gründungsberatung ...

- Hydrogeologie | Versickerungsprüfungen 🗻
 - Abfall- | Altlastuntersuchungen ...
 - Altbergbau- | Hohlraumerkundung ...
- Erdstofflabor | Feldversuche (Inklinometer | Bohrlochkamera)
 - Erd- | Grundbaustatik | Standsicherheitsberechnungen ...
- Böschungs- | Felssicherungen | Stützbauwerke | Sonderlösungen
 - Altbergbausicherung | -verwahrungen -
- Markscheidewesen | Ingenieurvermessung | 3D-Aufmaße (Drohne) 🗻

Ingenieurbüro ECKERT GmbH | Crusiusstraße 7 | 09120 Chemnitz

Stoll Bauplanung GmbH & Co. KG Nikolaus-Otto-Straße 1 08371 Glauchau

Chemnitz, 05. Februar 2024

Nachtrag zum Ergebnisbericht Radiologische Belastung des Straßenoberbaus

RegNr. / ProjNr.	08371 – 118	16788 / 40139 – N02			
Bauherren		Große Kreisstadt Glauchau Markt 1 08371 Glauchau			
		WAD GmbH An der Muldenaue 10 08373 Remse – Weidensdorf			
Vorhaben	Glauchau, Pestalozzistraße Ersatzneubau AW-Kanal und Straßenausbau				

Bearbeiter : Dipl.-Ing. J. Weinhold

Tel.: 0371 53012-14 / E-Mail: weinhold@eckert-chemnitz.de

Inhalt : 6 Seiten Text

4 Anlagen mit 17 Blatt

ppa. Dipl.-Ing. J. Weinhold ö.b.u.v. Sachverständiger (IK Sachsen) für Baugrunduntersuchungen und Gründungen



Reg.-Nr.: 08371 – 118 Proj.-Nr.: 16788 / 40139 – N02 Große Kreisstadt Glauchau - WAD GmbH \ Glauchau, Pestalozzistraße Seite 2 von 6 ENB AW-Kanal und Straßenausbau \ NU Radiologie Inhaltsverzeichnis Anlageverzeichnis 2 2 Verzeichnis der verwendeten Unterlagen 1 Aufgabenstellung 3 2 Feststellungen 4 2.1 Erkundungsergebnisse 4 2.2 Laborerge Nachtrag zum Ergebnisbericht bnisse 5 2.3 Einschätzung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Aufgabenstellung 5 3 Schlussfolgerungen 6 4 Abschließende Bemerkungen 6 Anlageverzeichnis 500 1.1 und 1.2 Lagepläne mit Aufschlussansatzpunkten Maßstab 1: Maßstab 1: 5 2.1 und 2.2 Schichtenprofile Aufbrüche (A) 3.1 4 Blatt Messprotokoll der ODL Messung 3.2 Laboruntersuchungen zur Bestimmung der Radionuklide 3 Blatt 4 6 Blatt Fotodokumentation der Aufschlüsse vor Ort Verzeichnis der verwendeten Unterlagen /1/ Ingenieurbüro ECKERT GmbH Ergebnisbericht Baugrund- und Abfalluntersuchung, vom 25.10.2023 Stoll Bauplanung GmbH & Co. KG /2/ Anfrage mit Aufgabenstellung zur radiologischen Nachuntersuchung vom 25.11.2023 Ingenieurbüro ECKERT GmbH /3/ Vertragsangebot, Nr.: 16788 / 40139 - Nachtrag N02 vom 29.11.2023 /4/ Stoll Bauplanung GmbH & Co. KG Auftrag vom 30.11.2023 Stadtverwaltung Glauchau; III.10 Sicherheit/Ordnung/Verkehr /5/ Verkehrsrechtliche Anordnung §§ 44/45 StVO, 04.12.2023 /6/ Ingenieurbüro ECKERT GmbH Mess- und Erkundungsarbeiten vor Ort, 05.+06.12.2023 /7/ IAF – Radioökologie GmbH, 08.-20.12.2023 Radionuklidanalysen /8/ Strahlenschutzverordnung - StrlSchV; 29.11.2018, Stand 20.11.2020/

Strahlenschutzgesetz – StrlSchG; 27.06.2017, Stand 23.10.2020

bodenmechanische Analogiekennwerte und weitere Unterlagen büroeigenes Archiv,

DIN, sonstige Regelwerke, Fachliteratur, öffentlich zugängige Medien usw.

/9/

1 Aufgabenstellung

Baumaßnahme / Aufgabenstellung

Die **Stadtverwaltung Glauchau** plant den grundhaften Ausbau der Pestalozzistraße, im Zuge dessen die **WAD GmbH** den vorhandenen Abwasserkanal erneuern möchte.

Aus regionalen Erfahrungen der *Stadtverwaltung Glauchau* ist es nicht auszuschließen, dass im Straßenoberbau aufbereitetes Haldenmaterial der ehemaligen SDAG Wismut verbaut wurde. Dieses steht generell unter Verdacht, dass es radiologisch belastet ist.

Um diesen Verdacht auszuräumen bzw. zu bestätigen wurden mit dem Auftraggeber folgende Nachuntersuchungen vereinbart:

- Messung der Ortsdosisleistung (ODL) entlang der Straße (640 m)
- 2 x Öffnen befestigter Oberflächen (Asphalt), Teufe bis max. 0,15 m
- 2 x weiterführender Handschurf, Teufe bis max. 0,65 m
- Messung der Dosisleistung in den Handschürfen (schichtweise)
- Einmessen der Aufschlussansatzpunkte nach Lage und Höhe
- 5 x Laboruntersuchung auf radioaktive Belastung (Gammaspektralanalyse)

Durchgeführte Untersuchungen

Nach Beauftragung und Vorlage der Verkehrsrechtlichen Anordnung wurden am 05. und 06.12.2023 vor Ort die Mess- und Erkundungsarbeiten durch die Ingenieurbüro Eckert GmbH ausgeführt.

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen und den anstehenden Verhältnissen wurden insgesamt nachfolgende Erkundungen ausgeführt.

- Messung der Ortsdosisleistung (ODL) entlang der Straße (640 m)
- 2 x Öffnen befestigter Oberflächen (Asphalt), Teufe 0,11 ... 0,17 m
- 2 x weiterführender Handschurf, Endteufe 0,65 m
- Messung der Dosisleistung in den Aufbrüchen/Handschürfen (schichtweise)
- Einmessen der Aufschlussansatzpunkte nach Lage und Höhe
- 5 x Laboruntersuchung auf radioaktive Belastung (Gammaspektralanalyse)

Die Aufschlüsse wurden vor Ort mittels Feldansprache nach geologischen und bodenmechanischen Kriterien aufgenommen, sowie in Schichtenverzeichnissen dokumentiert. Nach der Probenentnahme erfolgte vertragsgemäß das Verschließen des Straßenoberbaus unter Verwendung von Bornit-Reaktiv-Asphalt.

Die Aufschlussansatzpunkte wurden vor Ort nach Lage und Höhe eingemessen, wobei als Lagebezug die vorhandene Bebauung und als Höhenbezug verschiedene Kanaldeckel entlang der Trasse, einschließlich der dazugehörigen Angaben im Schachtschein Abwasser der WAD GmbH dienten. Die Lage der Aufschlussansatzpunkte und Höhenbezugspunkte kann den Lageplänen (⇒ Anlagen 1.1 und 1.2) entnommen werden.

Reg.-Nr.: 08371 – 118 Proj.-Nr.: 16788 / 40139 – N02

2 Feststellungen

2.1 **Erkundungsergebnisse**

An beiden Straßenrändern entlang der geplanten Trasse wurden zur Bestimmung eines Erstverdachtes in einem lichten Abstand von 5 m Messungen der Ortsdosisleistung (ODL) durchgeführt (⇒ Anlage 3.1).

Zur Bewertung der radiometrischen Feldmessungen existieren keine gesetzlich oder untergesetzlich festgelegten Referenzwerte. Expositionsgrenzen nach Strahlenschutzgesetz sind hier nicht übertragbar. Bei ODL-Messungen gelten Aktivitäten von ODL≥ 170 nSv/h als Orientierung beziehungsweise als Schwellenwert für radioaktiv kontaminierte Materialen oder Flächen. Diese Größe wird im Regelfall auch bei Sanierungsmaßnahmen oder Ausbauten von radioaktiv kontaminierten Baustoffen als Ziel definiert.

Die vor Ort ermittelten ODL-Messwerte haben den Orientierungswert von 170 nSv/h teilweise überschritten und erreichten Werte von max. 220 nSv/h bis 240 nSv/h.

Anschluss an die ODL-Messungen wurde die Lage der zwei Aufbrüche/Handschürfe (A 101 und A 102) festgelegt und vor Ort ausgeführt. Innerhalb dieser Aufschlüsse erfolgten Messungen zur Dosisleistung (DL), deren Ergebnisse der Anlage 2 entnommen werden kann bzw. in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst wurden.

Entgegen der ODL-Messungen werden die DL-Messungen im definierten Halbraum innerhalb des geschichteten Baugrundes ausgeführt. Der vom Messgerät erfasste Halbraum ist gegenüber der Definition ODL erheblich verkleinert, so dass sich im Regelfall deutlich höhere Aktivitäten einstellen. Auch für diese Werte existieren keine konkreten Referenzwerte. Nach Erfahrungen anhand zahlreicher Abgleiche von DL-Messreihen mit Laborergebnissen zu Radionuklidanalysen kann zumeist ab DL≥≈ 400 ... 450 nSv/h mit Überschreitungen strahlenschutztechnischer Grenzwerte gerechnet werden.

	ODL [nSv/h]		DL [nSv/h]	
Aufschluss	1 m	окс	UK Asphalt	UK Pflaster
	ü. OKG	ungeb. TS	ungeb. TS	Planum
A 101	100	160	170	
A 101		140	170	160
A 102	170	170	210	200
A 102		150		130

Im Ergebnis der Messungen gilt festzuhalten, dass abweichend von den ODL-Messwerten, die DL-Messwerte innerhalb der Aufschlüsse alle deutlich unter 400 ... 450 nSv/h lagen.

Zusammenfassend liegt maximal ein sehr geringer Anfangsverdacht auf Vorhandensein von radioaktiv kontaminierten Materialien im Straßenoberbau vor. Zur abschließenden Klärung und deren Interpretation wurden an maßgebenden Proben Laboranalysen zur Radionuklidanalyse ausgeführt.

2.2 Laborergebnisse

Anhand der vorliegenden Messergebnisse wurde am Probenmaterial des Asphaltes, des Pflasters, des Pflastersandes bzw. im Planum (Unterbau) der A 102 jeweils eine Analyse ausgeführt.

Die strahlenschutztechnisch relevanten Nuklide der U-238-Reihe als Ergebnis der Radionuklidanalysen sind nachfolgend angegeben. Weitere Einzelheiten zum gesamten Nuklidspektrum zeigt der Laborprüfbericht in der Anlage 3.2.

Nach Unterlage /8/ gelten für Straßenausbaustoffe Aktivitäten bis **0,2 Bq/g als Freigrenze**, sowie **0,5 Bq/g als Obergrenze**.

Probe Au		Lage-	Spezifische Aktivität						
	Aufschluss	parameter	U-2	U-238 Ra-226		226	Pb-210		
		[m]	[Bq/kg]	[Bq/g]	[Bq/kg]	[Bq/g]	[Bq/kg]	[Bq/g]	
102/1+2		0,00 - 0,05	15	0,015	17	0,017	21	0,021	
102/3		0,05 - 0,11	24	0,024	22	0,022	24	0,024	
102/4	Aufbruch A 102	0,11 - 0,28	50	0,050	60	0,060	53	0,053	
102/5	7.102	0,28 - 0,42	27	0,027	24	0,024	26	0,026	
102/6		0,42 - 0,65	53	0,053	64	0,064	52	0,052	

Die Ergebnisse der Laboranalysen liegen deutlich unterhalb der Freigrenze. Darüber hinaus wurden in den Proben jeweils gleiche Anteile U-238 / Ra-226 ermittelt, d.h. diese kommen in einem natürlichen radiologischen Gleichgewicht vor, so dass eine künstliche Abreicherung der U-238, wie im Uranbergbau üblich, nicht vorgenommen wurde.

2.3 Einschätzung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Aufgabenstellung

Es kann eingeschätzt werden, dass die durchgeführten Untersuchungen für die Bewältigung der Aufgabenstellung (⇒ Punkt 1) ausreichend sind.

Seite 6 von 6

Reg.-Nr.: 08371 – 118 Proj.-Nr.: 16788 / 40139 – N02

3 Schlussfolgerungen

Als Freigrenze für Straßenausbaustoffe gelten nach der Unterlage /8/ Aktivitäten bis 0,2 Bq/g als Freigrenze, sowie 0,5 Bq/g als Obergrenze.

Im Ergebnis der radiologischen Feldprüfungen war festzustellen, dass lokal begrenzte Bereiche der Messwerte geringe Auffälligkeiten zeigten, die ausschlaggebend für die anschließende laboranalytische Prüfung waren.

Die Ergebnisse der Laboranalysen liegen deutlich unterhalb der Freigrenze und die radiologischen Aktivitäten weisen jeweils äquivalente Anteile von U-238 und Ra-226 auf, so dass von einem natürlichen radiologischen Gleichgewicht innerhalb der untersuchten Proben ausgegangen werden kann.

Zusammenfassend kann somit für die zu erwartenden Straßenausbaustoffe eine radiologische Belastung ausgeschlossen werden. Es handelt sich nicht um aufbereitetes Haldenmaterial der SDAG Wismut.

4 Abschließende Bemerkungen


Die Anzahl, Art und Tiefe der Aufschlüsse waren vertraglich mit dem AG abgestimmt.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Aufschlüsse nur Stichproben im Straßenoberbau und Planum darstellen. Sie ermöglichen für die dazwischen liegenden Bereiche Wahrscheinlichkeitsaussagen zu den zu erwartenden Verhältnissen.

Werden auf der Baustelle vom Nachtrag zum Ergebnisbericht abweichende Verhältnisse festgestellt, dann ist der Verfasser unverzüglich zu verständigen.

Sollten sich weitere Fragen e	rgeben, stehen wir Ihner	n gerne mit Informationen z	ur Verfügung.
		_	








Crusiusstraße 7, 09120 Chemnitz www.eckert-chemnitz.de

Bauherr	Große Kreisstadt Glauchau \ WAD GmbH
Bauort	Glauchau, Pestalozzistraße
Bauvorhaben	Ausbau Straße - Nachuntersuchung Radiologie
Reg. / ProjNr.	08371-118 \ 16788 / 40139-N02 \ Gö-06.12.2023 \ 221
Anlage	2.1
Maßstab	1: 5

A 101






Crusiusstraße 7, 09120 Chemnitz www.eckert-chemnitz.de

Bauherr	Große Kreisstadt Glauchau \ WAD GmbH
Bauort	Glauchau, Pestalozzistraße
Bauvorhaben	Ausbau Straße - Nachuntersuchung Radiologie
Reg. / ProjNr.	08371-118 \ 16788 / 40139-N02 \ Gö-06.12.2023 \ 221
Anlage	2.2
Maßstab	1: 5


A 102




08371-118 \ 16788/40139-N02 Glauchau, Pestalozzisraße; ENB AW-Kanal + Straßenbau

Messergebnisse Ortsdosisleistung (ODL) / Messpunktraster 5 m Straßenmessung


m	links	Gelände	rechts	Gelände	Bemerkung / Messpunkt Gelände
0	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
0	120		140		Chemnitzer-Platz/LichlensteinerstrHNr.:
5	170		140		
10	130		170		
15	160		140		A/RKS 1
20	160		160		
25	150		180		
30	180		120		
35	140		190		
40	120		110		Kanaldeckel (HNr. 10)
45	150		140		rtantarassiter (i ii riii rey
50	170		100		
55	180		150		
60	90		80		
65	170		90		
70	160		130		Kleine-Weber-Str.
75	130		180		Kleine-Weber-Str.
80	80		140		Kleine-Weber-Str. / Oststraße
85	120		120		Oststraße
90	150		150		Oststraise
95	170		220		
55	170		220		
100		[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
100	180		140		
105	180		170		A/D//0 0
110	120		120		A/RKS 2
115	190		170		
120	200		170		
125	190		180		
130	160		160		
135	190		150		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140	190 130		150 100		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145	190 130 160		150 100 160		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145 150	190 130 160 210		150 100 160 220		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145 150	190 130 160 210 150		150 100 160 220 140		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145 150 155	190 130 160 210 150 140		150 100 160 220 140 130		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145 150 155 160	190 130 160 210 150 140		150 100 160 220 140 130 160		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145 150 155 160 165 170	190 130 160 210 150 140		150 100 160 220 140 130 160 110		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26)
135 140 145 150 155 160 165 170	190 130 160 210 150 140		150 100 160 220 140 130 160		
135 140 145 150 155 160 165 170	190 130 160 210 150 140 150 170		150 100 160 220 140 130 160 110		Kanaldeckel (zw. HNr. 24+26) Kanaldeckel (zw. HNr. 32+34)
135 140 145 150 155 160 165 170	190 130 160 210 150 140 150 170		150 100 160 220 140 130 160 110		
135 140 145 150 155 160 165 170 175	190 130 160 210 150 140 150 170 130		150 100 160 220 140 130 160 110 150		
135 140 145 150 155 160 165 170 175 180	190 130 160 210 150 140 150 170 130 160 140 40		150 100 160 220 140 130 160 110 150 150		
135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185	190 130 160 210 150 140 150 170 130 160 140 40		150 100 160 220 140 130 160 110 150 150 130 170		






Messergebnisse Ortsdosisleistung (ODL) / Messpunktraster 5 m


m	links	Gelände	rechts	Gelände	Bemerkung / Messpunkt Gelände
200	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
200	170		160		DrHvWolffersdorff-Str
205	130		150		DrHvWolffersdorff-Str
210	120		170		DrHvWolffersdorff-Str
215	140		170		
220	150		140		
225	110		200		
230	180		140		
235	190		160		
240	140		130		A/RKS 3
245	160		180		
250	130		170		
255	150		160		
260	140		130		
265	110		180		
270	220		150		
275	170		140		
280	240		200		A 101
285	190		190		
290	140		90		
295	180		190		
200	L O //-1	F C//- 1	F C//-1	F C//- 1	
300	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
300					
	180		190		
305	150		140		
305 310	150 140		140 150		
305 310 315	150 140 120		140 150 80		
305 310 315 320	150 140 120 130		140 150 80 80		
305 310 315 320 325	150 140 120 130 140		140 150 80 80 130		
305 310 315 320 325 330	150 140 120 130 140 110		140 150 80 80 130 170		
305 310 315 320 325 330 335	150 140 120 130 140 110		140 150 80 80 130 170 110		
305 310 315 320 325 330 335 340	150 140 120 130 140 110 150		140 150 80 80 130 170 110 90		RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345	150 140 120 130 140 110 150 130		140 150 80 80 130 170 110 90		RKoch-Siedlung / Grundstraße RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345	150 140 120 130 140 110 150 130 130		140 150 80 80 130 170 110 90 150		
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110		
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160		
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140		
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140 150 130		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140 130		RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140		
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140 150 140 150 140 150		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140 130		RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140 150 140 150 150		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140 130 100		RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140 150 140 150 140 150		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140 130 100 90		RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 365 370 375 380 385	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140 150 140 150 120 120		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140 130 100 90 150		RKoch-Siedlung / Grundstraße
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385	150 140 120 130 140 110 150 130 140 150 140 150 140 150 120 120 140		140 150 80 80 130 170 110 90 150 110 170 160 140 130 100 90 150 140		RKoch-Siedlung / Grundstraße






Messergebnisse Ortsdosisleistung (ODL) / Messpunktraster 5 m Straßenmessung


m	links	Gelände	rechts	Gelände	Bemerkung / Messpunkt Geländ
400	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
400	170		110		
405	120		180		
410	140		120		Annenstraße
415	150		100	"	Annenstraße
420	120		90		
425	90		130		
430	140		110		
435	110		100		
440	120		160		
445	140		100		
450	110		140		
455	100		210		
460	130		140		Kanaldeckel (HNr 52)
465	170		140		
470	140		80		
475	140		80		
480	80		120		
485	180		150		A 102
490	120		150		A 102
495	110		220		
490	110		220		
500	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
500	130		150		A/RKS 5
500 505	130 130		150 180		A/RKS 5
					A/RKS 5
505	130		180		A/RKS 5
505 510	130 90		180 140		Virchowstr.
505 510 515	130 90 100		180 140 160		
505 510 515 520	130 90 100 120		180 140 160 150		Virchowstr.
505 510 515 520 525	130 90 100 120 130		180 140 160 150 90		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530	130 90 100 120 130 170		180 140 160 150 90 160		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535	130 90 100 120 130 170		180 140 160 150 90 160 130		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540	130 90 100 120 130 170 150 160 150		180 140 160 150 90 160 130 140		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545	130 90 100 120 130 170 150 160 150		180 140 160 150 90 160 130 140		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550	130 90 100 120 130 170 150 160 150 150 130		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555	130 90 100 120 130 170 150 160 150 130 130		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560	130 90 100 120 130 170 150 160 150 150 130 130 140		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565	130 90 100 120 130 170 150 160 150 130 130 140 150		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150 120		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570	130 90 100 120 130 170 150 150 150 130 130 140 150 200		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150 120 160		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575	130 90 100 120 130 170 150 160 150 130 130 140 150 200 150		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150 120 160 110		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 565 570 575 580 585	130 90 100 120 130 170 150 160 150 130 140 150 200 150 130		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150 120 160 110 200		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 565 560 575 580 585 590	130 90 100 120 130 170 150 150 130 140 150 200 150 130 170		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150 120 160 110 200 130		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.
505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 565 570 575 580 585	130 90 100 120 130 170 150 160 150 130 140 150 200 150 130		180 140 160 150 90 160 130 140 170 120 140 100 150 120 160 110 200		Virchowstr. Virchowstr./Hirschgrundstr. Hirschgrundstr.






Messergebnisse Ortsdosisleistung (ODL) / Messpunktraster 5 m Straßenmessung

m	links	Gelände	rechts	Gelände	Bemerkung / Messpunkt Gelände
600	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
600	130		150		
605	150		100		
610	140		170		
615	130		130		
620	140		200		
625	130		210		
630	170		110		A/RKS 6
635	190		110		
640	170		120		Ende: Kanaldeckel vor Kreuzung
645					Wettiner-Straße
650					
655					
660					
665					
670					
675					
680					
685					
690					
695					
700	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	[nSv/h]	
700			+		
705			 		
710			 		
715			<u> </u>		
720			1		
725					
730					
735					
740					
745			 		
750			 		
755					
760					
765					
770					
775					
780					
785					
790					
795					
	450		144		Mittelwert
	150 190		210		Höchstwert





IAF - Radioökologie GmbH

Labor für Radionuklidanalytik | Radiologische Gutachten | Consulting

Wilhelm-Rönsch-Str. 9 Tel.: +49- (0) 3528-48730-0 01454 Radeberg Fax: +49- (0) 3528-48730-22



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Radionuklidanalyse

Prüfbericht: 231212-21

Ingenieurbüro ECKERT GmbH Auftraggeber:

> Crusiusstraße 7 09120 Chemnitz

08.12.2023 Auftragsdatum:

Prüfgegenstand: Feststoffproben

> BV: Glauchau, Pestalozzistraße von Chemnitzer Platz bis Wettiner Straße, ENB AW-Kanal \ Grundhafter Straßenausbau

Reg.-Nr.: 08371-118 Proj.-Nr.: 16788 / 40139

Probenanzahl: 5

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: unbekannt

Probenanlieferung: 12.12.2023

Bearbeitungszeitraum: 12.12.2023 - 20.12.2023

Analyseverfahren: Gammaspektrometrie (γ; SOP 3-09, 2018-11)

Trockenrückstand (DIN EN 15934:2012-11; SOP 3-23, 2017-06)

Nach DIN EN ISO 11929:2021-19, Ermittlung der Messunsicherheiten Auswertung:

und charakteristischen Grenzen mit $k_{1-\alpha} = 1,645$; $k_{1-\beta} = 1,645$

keine Bemerkungen:

20.12.2023 Freigabe:

3 Dipl.-Nat. R. Arndt Anzahl der Seiten:

Leiter Messlabor

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkunde aufgeführten Akkreditierungsumfang. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur unverändert weitergegeben werden. Auszüge bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der IAF-Radioökologie GmbH.

IAF - Radioökologie GmbH

Labor für Radionuklidanalytik | Radiologische Gutachten | Consulting



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Prüfbericht: 231212-21

Auftraggeber: Ingenieurbüro ECKERT GmbH

Crusiusstraße 7 09120 Chemnitz

Prüfgegenstand: Feststoffproben

Bezugsdatum: 20.12.2023

Analysenergebnisse		lfd. Nr.	1	lfd. Nr. 2		lfd. Nr. 3		
Probenbezeichnung			EP 1 102/1+2 Asphalt		EP 2 102/3 Asphalt		EP 3 102/4 Pflaster	
Prüfparameter	AV	Einheit	Prüfergebnis	U [%]	Prüfergebnis	U [%]	Prüfergebnis	U [%]
U-238-Reihe								
U-238	γ	Bq/kg	15	47	24	44	50	17
Ra-226	γ	Bq/kg	17	30	22	30	60	21
Pb-210	γ	Bq/kg	21	40	24	71	53	16
U-235-Reihe								
U-235	γ	Bq/kg	0,69	47	1,1	44	2,3	17
Th-232-Reihe								
Ra-228	γ	Bq/kg	12	31	15	19	90	12
Th-228	γ	Bq/kg	13	15	15	16	91	11
Weitere Radionuklide								
K-40	γ	Bq/kg	372	12	357	12	1270	11
Physikalische Parame	eter							
Trockenrückstand		%	-		-		98,5	•

AV: Analyseverfahren (siehe Seite 1)

U [%]: die Messunsicherheit beinhaltet die zählstatistischen und alle im Labor erfassbaren

Unsicherheiten (Kalibrierung, Nukliddaten, usw.); $k_{(1-\gamma/2)} = 1,96$.

Prüfergebnisse mit "<" beziehen sich auf die erreichte Erkennungsgrenze.

Die spezifischen Aktivitäten beziehen sich bei Ifd.-Nr. 1 und 2 auf die Originalsubstanz,

bei lfd. Nr. 3 auf die Trockenmasse.

IAF - Radioökologie GmbH

Labor für Radionuklidanalytik | Radiologische Gutachten | Consulting



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Prüfbericht: 231212-21

Auftraggeber: Ingenieurbüro ECKERT GmbH

Crusiusstraße 7 09120 Chemnitz

Prüfgegenstand: Feststoffproben

Bezugsdatum: 20.12.2023

Analysenergebnisse			lfd. Nr. 4		lfd. Nr. 5	
Probenbezeichnung			EP 4 102/5 Pflastersand		EP 5 102/6 Planum (Auffüllungen)	
Prüfparameter	AV	Einheit	Prüfergebnis	U [%]	Prüfergebnis	U [%]
U-238-Reihe						
U-238	γ	Bq/kg	27	16	53	29
Ra-226	γ	Bq/kg	24	23	64	27
Pb-210	γ	Bq/kg	26	16	52	23
U-235-Reihe						
U-235	γ	Bq/kg	1,2	16	2,4	29
Th-232-Reihe						
Ra-228	γ	Bq/kg	17	12	40	14
Th-228	γ	Bq/kg	16	11	42	12
Weitere Radionuklide						
K-40	γ	Bq/kg	139	11	492	12
Physikalische Parame	eter					
Trockenrückstand		%	95,8		90,3	

AV: Analyseverfahren (siehe Seite 1)

U [%]: die Messunsicherheit beinhaltet die zählstatistischen und alle im Labor erfassbaren Unsicherheiten (Kalibrierung, Nukliddaten, usw.); $k_{(1-\gamma/2)} = 1,96$.

Prüfergebnisse mit "<" beziehen sich auf die erreichte Erkennungsgrenze.

Die spezifischen Aktivitäten beziehen sich auf die Trockenmasse.



Aufbruch (A) 101 - Ansatzpunkt



Aufbruch (A) 101 - Ansatzpunkt



Aufbruch (A) 101 - Innenansicht Aufbruch



Aufbruch (A) 101 - Ansicht Aufbruchmaterial

Reg.-Nr.: 08371 – 118 Proj.-Nr.: 16788/40139-N02



Höhenbezugspunkt HP101 - 287,695 m



Höhenbezugspunkt HP101 - 287,695 m



Aufbruch (A) 102 – Ansatzpunkt



Aufbruch (A) 102 - Ansatzpunkt



Aufbruch (A) 102 - Innenansicht Aufbruch



Aufbruch (A) 102 - Ansicht Aufbruchmaterial



Höhenbezugspunkt HP102 - 289,209 m



Höhenbezugspunkt HP102 - 289,209 m