

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 1

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 1/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 08.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g'	Lx/ T,x',g'	
Entnahmetiefe [m]:	1,2-2,4 m	2,4-3,7 m	
Feuchte Probe + Behälter [g]:	153.12	111.20	
Trockene Probe + Behälter [g]:	128.80	93.88	
Behälter [g]:	5.09	5.04	
Porenwasser [g]:	24.32	17.32	
Trockene Probe [g]:	123.71	88.84	
Wassergehalt [%]	19.66	19.50	

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 2

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 2/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 08.03.2024

Benennung:	L/ T,fs,u	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'
Entnahmetiefe [m]:	0,7-1,1 m	1,1-2,1 m	2,1-3,2 m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	125.77	92.48	97.94
Trockene Probe + Behälter [g]:	103.38	76.98	89.14
Behälter [g]:	5.07	5.04	5.09
Porenwasser [g]:	22.39	15.50	8.80
Trockene Probe [g]:	98.31	71.94	84.05
Wassergehalt [%]	22.77	21.55	10.47

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 3

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 3/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 11.03.2024

Benennung:	L/ T,fs',u	Lx/ T,x',g'-f-gG,s,t*,x'	Lx/ T,x',g'-f-gG,s,t*,x'
Entnahmetiefe [m]:	0,5-1,0 m	1,0-2,1 m	2,1-2,7 m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	85.85	66.57	70.07
Trockene Probe + Behälter [g]:	70.05	56.01	58.91
Behälter [g]:	5.11	5.11	5.06
Porenwasser [g]:	15.80	10.56	11.16
Trockene Probe [g]:	64.94	50.90	53.85
Wassergehalt [%]	24.33	20.75	20.72

Benennung:	Lx/ T,x',g'-f-gG,s,t*,x'	Tst (VZ)/ T,fs'	
Entnahmetiefe [m]:	2,7-3,2 m	3,2-4,1 m	
Feuchte Probe + Behälter [g]:	166.76	121.72	
Trockene Probe + Behälter [g]:	138.61	102.17	
Behälter [g]:	5.14	5.07	
Porenwasser [g]:	28.15	19.55	
Trockene Probe [g]:	133.47	97.10	
Wassergehalt [%]	21.09	20.13	

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 4

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 4/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 11.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g'-f-gG,s',t*,x'	Lx/ T,x',g'-f-gG,s',t*,x'	
Entnahmetiefe [m]:	0,3-1,5 m	1,5-2,7 m	
Feuchte Probe + Behälter [g]:	100.73	155.16	
Trockene Probe + Behälter [g]:	83.62	133.23	
Behälter [g]:	5.08	5.16	
Porenwasser [g]:	17.11	21.93	
Trockene Probe [g]:	78.54	128.07	
Wassergehalt [%]	21.79	17.12	

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 5

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 14.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 5/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 13.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'		
Entnahmetiefe [m]:	1,2-2,8 m		
Feuchte Probe + Behälter [g]:	102.99		
Trockene Probe + Behälter [g]:	85.58		
Behälter [g]:	5.02		
Porenwasser [g]:	17.41		
Trockene Probe [g]:	80.56		
Wassergehalt [%]	21.61		

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 6

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 6/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 11.03.2024

Benennung:	L/ T,fs',u	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'
Entnahmetiefe [m]:	0,3-0,9 m	0,9-1,5 m	1,5-2,9 m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	113.09	137.04	148.92
Trockene Probe + Behälter [g]:	91.31	114.98	133.38
Behälter [g]:	5.11	5.01	5.01
Porenwasser [g]:	21.78	22.06	15.54
Trockene Probe [g]:	86.20	109.97	128.37
Wassergehalt [%]	25.27	20.06	12.11

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 7

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 7/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 11.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'
Entnahmetiefe [m]:	0,5-1,4 m	1,4-2,3 m	2,3-4,3 m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	63.14	76.56	137.32
Trockene Probe + Behälter [g]:	53.50	63.94	111.17
Behälter [g]:	5.10	5.06	5.12
Porenwasser [g]:	9.64	12.62	26.15
Trockene Probe [g]:	48.40	58.88	106.05
Wassergehalt [%]	19.92	21.43	24.66

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 8

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 11.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 8/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 08.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g'-f-gG,s,t*,x		
Entnahmetiefe [m]:	1,9-3,5 m		
Feuchte Probe + Behälter [g]:	67.67		
Trockene Probe + Behälter [g]:	55.45		
Behälter [g]:	5.05		
Porenwasser [g]:	12.22		
Trockene Probe [g]:	50.40		
Wassergehalt [%]	24.25		

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl. 9

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 14.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 9/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 13.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g',fs-f-gG,t*,x		
Entnahmetiefe [m]:	1,0-2,8 m		
Feuchte Probe + Behälter [g]:	161.37		
Trockene Probe + Behälter [g]:	140.38		
Behälter [g]:	5.01		
Porenwasser [g]:	20.99		
Trockene Probe [g]:	135.37		
Wassergehalt [%]	15.51		

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl.10

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 14.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 10/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 13.03.2024

Benennung:	L/ T,fs',u	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x	
Entnahmetiefe [m]:	0,7-1,8 m	1,8-3,1 m	
Feuchte Probe + Behälter [g]:	138.71	131.59	
Trockene Probe + Behälter [g]:	113.06	111.02	
Behälter [g]:	5.11	5.13	
Porenwasser [g]:	25.65	20.57	
Trockene Probe [g]:	107.95	105.89	
Wassergehalt [%]	23.76	19.43	

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl.11

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 14.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 11/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 13.03.2024

Benennung:	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x	
Entnahmetiefe [m]:	0,6-2,2 m	2,2-3,8 m	
Feuchte Probe + Behälter [g]:	169.47	146.76	
Trockene Probe + Behälter [g]:	140.84	118.42	
Behälter [g]:	5.06	5.10	
Porenwasser [g]:	28.63	28.34	
Trockene Probe [g]:	135.78	113.32	
Wassergehalt [%]	21.09	25.01	

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

iBEG mbH
Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601/4817-20 Fax: 03601/4817-21

Auftr.-Nr.: 11807/23/ig

Anlage: A 6.1, Bl.12

Wassergehalt nach DIN 18 121

Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH

Infrastrukturmaßnahme A5, A6 und A7

Bearbeiter: Mud.

Datum: 14.03.2024

Prüfungsnummer:

Entn.-Stelle: KRB 12/24

Entn.-Tiefe: siehe Tabelle

Bodenart: siehe Tabelle

Art der Entnahme: gestörte Probe

Probe entnommen am: 13.03.2024

Benennung:	L/ T,fs'	Lx/ T,x',g'-f-gG,t*,x'	
Entnahmetiefe [m]:	0,6-2,1 m	2,1-3,6 m	
Feuchte Probe + Behälter [g]:	94.69	113.35	
Trockene Probe + Behälter [g]:	77.35	95.98	
Behälter [g]:	5.09	5.18	
Porenwasser [g]:	17.34	17.37	
Trockene Probe [g]:	72.26	90.80	
Wassergehalt [%]	24.00	19.13	

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			

Benennung:			
Entnahmetiefe [m]:			
Feuchte Probe + Behälter [g]:			
Trockene Probe + Behälter [g]:			
Behälter [g]:			
Porenwasser [g]:			
Trockene Probe [g]:			
Wassergehalt [%]			