


<div>Ingenieurbüro Marienwerder GmbH</div> <div>Ingenieure-Geologen</div> <div>Alfred-Nobel-Straße 12</div> <div>30926 Seelze</div> <div>Bearbeiter: Me.</div> <div>Datum: 02.07.24</div>	<div>Körnungslinie</div> <div>Hemmingen, Göttinger Landstr./Göttinger Str.</div> <div>Geotechnische Untersuchung</div>	<div>Probe entnommen am: 25.06.24</div> <div>Art der Entnahme : gestört</div> <div>Arbeitsweise : Naßsiebung</div>
---	--	--



Bezeichnung:	P 2	Bemerkungen:	Anlage: 3.3
Bodenart:	S,g,u'		
Tiefe:	0.45 - 1.00 m		
U/Cc	15.2/1.3		
Entnahmestelle:	BS 5 + BK 5		