


<div>Ingenieurbüro Marienwerder GmbH</div> <div>Ingenieure-Geologen</div> <div>Alfred-Nobel-Straße 12</div> <div>30926 Seelze</div> <div>Bearbeiter: Me.</div> <div>Datum: 02.07.24</div>	<div>Körnungslinie</div> <div>Hemmingen, Göttinger Landstr./Göttinger Str.</div> <div>Geotechnische Untersuchung</div>	<div>Probe entnommen am: 24.06.24</div> <div>Art der Entnahme : gestört</div> <div>Arbeitsweise : Naßsiebung</div>
---	--	--



Bezeichnung:	P 1	Bemerkungen:	Anlage: 3.11
Bodenart:	G,s,u'		
Tiefe:	0.11 - 0.30 m		
U/Cc	-/-		
Entnahmestelle:	BS 11 + BK 11		